

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	BMW 116 I	Wba1a11070vu85100	27.01.2015	144623

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.05.2026	133933	km	01.05.2024	150000	km	01.05.2025

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	104,00 µm	Tür VR	111,00 µm	Tür HR	103,00 µm	Seitenteil HR	99,00 µm
Motorhaube	106,00 µm	Dach	109,00 µm	Heckklappe	92,00 µm		
Kotflügel VL	105,00 µm	Tür VL	111,00 µm	Tür HL	105,00 µm	Seitenteil HL	98,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Ganzjahresreifen

Rad v.l.	7,9 mm	Rad h.l.	6,7 mm	Rad v.r.	7,8 mm	Rad h.r.	6,6 mm
Reifengröße:	215 45 R17				ohne		

Felgen:

Auffälligkeiten:	Alle Felgen Beschädigt
------------------	------------------------

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	Fleckig
Vorderachse	Staubmanschätten gerissen,	Seitenverkleidung	Verkratzt VR Verkleidung gerissen
Hinterachse	Staubmanschätten gerissen	Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe	Ölfeucht	Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display	Scheinwerfer VL undicht		

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	G	Steinschläge verkratzt
Motorhaube	G	Kratzern Steinschläge Umweltschäden
Kotflügel VR	G	Delle
Türe VR		
Türe HR		
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten	G	Verkratzt
Heckklappe		
Seitenwand HL		
Türe HL	G	Delle
Türe VL		
Dach	G	Kratzer Umweltschäden Delle holm

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **STF**

Bewertung durchgeführt von: **Ske**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____