

## Voertuig gegevens

|                    |                    |                      |                              |                 |                |
|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| Chassisnr.         | LSJW74090 LZ022462 | Merk                 | MG                           | Onderhoudsdatum | -              |
| Kenteken           | G3-05-VL           | Model                | MG ZS EV ActieAuto 5d Luxury | Km stand onderh | -              |
| Inschrijvingsdatum | 19-12-2019         | Bouwjaar             | 2019                         | Kleur           | Zwart Metallic |
| Km stand           | 66 746 km          | Cylinderinhoud       | -                            | Interieurkleur  | Zwart          |
| Brandstof          | Elektrisch         | Carrosseriesoort     | -                            | Apk datum       | -              |
| Aantal zitplaatsen | -                  | Transmissie          | Automaat                     | Uitstoot        | -              |
| Aantal portieren   | 5                  | Aantal versnellingen | -                            |                 |                |

## Inspectie gegevens

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspectiedatum                                                                      | 21-05-2025                                                                          | Terminal                                                                            | Ayvens Veghel                                                                       |                                                                                       |                                                                                      |
|    |    |    |    |    |   |
|   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                      |

## Accessoires

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Airconditioning (manueel)    | ✓ |
| Cruise control               | ✓ |
| Lederen bekleding            | ✓ |
| Navigatiesysteem             | ✓ |
| Open dak                     | ✓ |
| Panoramadak                  | ✓ |
| Lichtmetalen velgen          | ✓ |
| Automatische versnellingsbak | ✓ |
| Stoelverwarming              | ✓ |
| Elektrisch bedienbare zetels | ✓ |
| Metaallak                    | ✓ |
| Centrale vergrendeling       | ✓ |
| Electrische bedienbare ramen | ✓ |
| Dakrails                     | ✓ |
| Parkeersensoren              | ✓ |
| Audiosysteem                 | ✓ |

## Verwijderbare items

|                |   |
|----------------|---|
| Mobiliteitsset | ✓ |
| Hoedenplank    | ✓ |
| Laadkabel      | ✓ |
| Thuislader     | ✓ |

## Documentenlijst

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Handleiding                   | ✓ |
| Reservesleutel                | ✓ |
| Sleutel met afstandsbediening | ✓ |
| Navigatie software            | ✓ |

## Banden

|                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Michelin 215/50/17 Zomer 6.0 mm |  |  | Michelin 215/50/17 Zomer 6.0 mm |  |
| Michelin 215/50/17 Zomer 4.5 mm |  |  | Michelin 215/50/17 Zomer 5.0 mm |                                                                                       |

## Exterieur schade

1



|           |             |
|-----------|-------------|
| Onderdeel | Schermlijst |
| Positie   | Linksvoor   |
| Type      | Ontbrekend  |
| Omvang    | -           |
| Bewerking | Vervangen   |

2



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Onderdeel | Instaplaat         |
| Positie   | Linksachter        |
| Type      | Deuk met lakschade |
| Omvang    | -                  |
| Bewerking | Ter info           |

3



|           |                  |
|-----------|------------------|
| Onderdeel | Bumper           |
| Positie   | Achter           |
| Type      | Kras             |
| Omvang    | Lengte (cm) > 10 |
| Bewerking | Herstellen       |

4



|           |                  |
|-----------|------------------|
| Onderdeel | Sierstrip bumper |
| Positie   | Achter           |
| Type      | Gebroken         |
| Omvang    | -                |
| Bewerking | Vervangen        |

5



|           |              |
|-----------|--------------|
| Onderdeel | Instaplaat   |
| Positie   | Rechtsachter |
| Type      | Kras         |
| Omvang    | -            |
| Bewerking | Ter info     |