

DEKRA Automobil GmbH  
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Karlsruhe  
Im Husarenlager 14  
76187 Karlsruhe  
Telefon 0721 / 5607-0  
Fax 0721 / 5607-60  
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Steven Gröger  
Tel. direkt 0721 5607-0  
Tel. mobil 0152 28972451

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**NT E164E**

**FIN**

**WAUZZZF8PP040610**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210003894  
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
13.05.2025, per Mail.  
21.05.2025, 09:15 Uhr, durch Herrn Steven Gröger bei DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe ohne Anwesenheit  
einer bevollmächtigten Person.  
21.05.2025  
Leasing-Nr. 387528

Bewertet auf  
Betrifft

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	0,00 EUR
	ohne MwSt.	0,00 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt.	-306,00 EUR
	ohne MwSt.	-257,14 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 115 µm bis 122 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.04.2023	Letzte Zulassung	26.04.2023
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	Q4 e-tron 40
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF8PP040610
HSN / TSN	0588 / BZK	Schlüssel-Nr.	10114892
Km-Stand abgelesen	22984	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	70	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Automatik	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Mythoschwarz Metallic (Y9T)	Polster	Stoff

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 101 T	Bridgestone / A005 Weather Control (+) AO	A /S	3 mm
rechts	235 / 55 R 19 101 T	Bridgestone / A005 Weather Control (+) AO	A /S	3 mm
2 links	255 / 50 R 19 103 T	Bridgestone / A005 Weather Control (+) AO	A /O	5 mm
rechts	255 / 50 R 19 103 T	Bridgestone / A005 Weather Control (+) AO	A /O	5 mm
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Notruf und Service, Audi connect Remote & Control für MMI plus und pro, Audi pre sense front, Ausweichassistent und Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel Stoff, Dachreling Aluminium, Dekoreinlage Haptiklack schwarz, Drehzahlmesser, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fußmatten vorn und hinten, Getriebe: 1-Gang Direktantrieb, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzbefestigung i-Size

auf der Beifahrerseite, i-Size und Top Tether auf den äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Komfortmittelarmlehne vorn, Kopfstützen (5), LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, Ladedose Combo 2 (EU), Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden, Lenkrad: Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug, On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC), Paket: Glanzpaket, Polster: Stoff Index, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Stahlräder 8,0 J x 19", Radio: MMI Radio, Servolenkung, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Sitze: Vordesitze manuell einstellbar, Speed-Limiter ohne GRA und ohne ACC, Spurverlassenswarnung, Standklimatisierung, Steckdose 12 Volt, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung

### Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1M6	Anhängevorrichtung
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment plus
NW1	e-tron Ladesystem kompakt
4E6	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung
4K5	Komfortschlüssel ohne Safelock Lackierung: Metallic
PXC	LED-Scheinwerfer: Matrix LED-Scheinwerfer
2ZQ	Lenkrad: Doppelsp.-Lederlenkrad mit Multif. und Schaltw. i.V.m. Lenkradheizung und Assistenzp.ad/pr
AI9	Lenkradheizung
PYG	Navigation: MMI Navigation plus
PYL	Paket: Assistenzpaket plus
PYC	Paket: Klimatisierungspaket
PYU	Paket: Sicherheitspaket plus
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
80W	Rad: Ganzjahresreifen 19"
40S	Rad: Leichtmetallräder (4 Stück) im 5-Arm
9VD	Radiozubehör: Audi sound system
KA2	Rückfahrkamera
8X8	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
4A3	Sitzheizung vorn
QL5	Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
9M3	Wärmepumpe

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
nächste Wartung: am 07 / 2025

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

#### Bezeichnung des Schadens

Türverkleidung vorne links, fleckig, reinigen  
(Bild 14)

## Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR	
			brutto	netto
vorne links	3 mm	AS	-153,00	-128,57
vorne rechts	3 mm	AS	-153,00	-128,57
Legende		A/ Ganzjahres /S Schaden /F Runflat /O Original	<b>-306,00</b>	<b>-257,14</b>

## Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.  
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Steven Gröger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
21.05.2025	Warsitz	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
21.05.2025	Gröger	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift