

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0XXXTTG XGA28353	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	VV-04-1X	Model	TRANSIT 350 125pk L3H2 Trend Euro 5 FWD 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	31-05-2016	Bouwjaar	2016	Kleur	Blauw Lak
Km stand	180 771 km	Cylinderinhoud	2198	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	20-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Bridgestone 235/65/16 Zomer 6.0 mm




Bridgestone 235/65/16 Zomer 5.0 mm



Winterbanden

Continental 235/65/16 Winter 6.0 mm



Continental 235/65/16 Winter 8.0 mm



Exterieur schade

2



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

3



Onderdeel	Dorpel
Positie	Links
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

4



Onderdeel	Ander carrosserieonderdeel
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Ter info buitenzijde voertuig

6



Onderdeel	Laadbak
Positie	-
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Ter info

8



Onderdeel	Beschermstrip deur
Positie	Links
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

9



Onderdeel	Portier
Positie	Links
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

10



Onderdeel	Schermlijst
Positie	Linksachter
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

11



Onderdeel	Zijpaneel
Positie	Links
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

12		Onderdeel Dakstijl Positie Links Type Kras Omvang Lengte (cm) > 10 Bewerking Herstellen	13		Onderdeel Instaplaat Positie Linksvoor Type Kras Omvang - Bewerking Ter info
14		Onderdeel Bumper Positie Linksachter Type Gebroken Omvang - Bewerking Vervangen	15		Onderdeel Portier Positie Linksachter Type Deuk met lakschade Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Herstellen
16		Onderdeel Beschermstrip deur Positie Linksachter Type Kras Omvang Lengte (cm) > 10 Bewerking Herstellen	17		Onderdeel Portier Positie Achter Type Doorboord Omvang - Bewerking Vervangen
18		Onderdeel Zijpaneel Positie Rechtsachter Type Deuk met lakschade Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Herstellen	19		Onderdeel Schermlijst Positie Rechtsachter Type Ontbrekend Omvang - Bewerking Vervangen
20		Onderdeel Zijpaneel Positie Rechts Type Deuk met lakschade Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Herstellen	21		Onderdeel Schermlijst Positie Rechts Type Ontbrekend Omvang - Bewerking Vervangen
22		Onderdeel Beschermstrip deur Positie Rechts Type Ontbrekend Omvang - Bewerking Vervangen	23		Onderdeel Portier Positie Rechts Type Deuk met lakschade Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Vervangen
24		Onderdeel Portier Positie Rechtsvoor Type Deuk met lakschade Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Herstellen	25		Onderdeel Bumper Positie Voor Type Kras Omvang Lengte (cm) > 10 Bewerking Herstellen
26		Onderdeel Motorkap Positie - Type Chemische afzetting Omvang - Bewerking Forfait herstelling	27		Onderdeel Voorruit Positie - Type Gebroken Omvang - Bewerking Vervangen

28



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

●

●

●

●

29



Onderdeel

Bumper

Positie

Rechtsachter

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

●

●

●

30



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

●

●

●

●

Interieur schade

1



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

5




Onderdeel	Armsteunklep
Positie	Rechtsvoor
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

31



Onderdeel	Deurbekleding
Positie	Rechtsachter
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Ter info

33



Onderdeel	Deurbekleding
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

7



Onderdeel	Deurbekleding
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

32



Onderdeel	Deurbekleding
Positie	Rechts
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Ter info