


Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0XXXTTG XHB78133	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	V3-30-JN	Model	TRANSIT 350 130pk L2H2 Trend RWD 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	25-10-2017	Bouwjaar	2017	Kleur	Zilver Metallic
Km stand	168 013 km	Cylinderinhoud	1995	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	20-02-2025	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	------------	----------	--------------



Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Bridgestone 235/65/16 Zomer 6.0 mm



Bridgestone 235/65/16 Zomer 6.0 mm



Bridgestone 235/65/16 Zomer 6.0 mm

Bridgestone 235/65/16 Zomer 6.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

2



Onderdeel	Portier sierlijst
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

3



Onderdeel	Schermlijst
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

●

4



Onderdeel	Schermlijst
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

● ●

5



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

● ● ●

6



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

● ●

7



Onderdeel	Schermlijst
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

● ●

8



Onderdeel	Portier
Positie	Rechterzijde
Type	Deuk
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

● ●

9



Onderdeel	Richtingaanwijzer
Positie	Rechts
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

●

10



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Ter info

●