

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0XXXTTG XGR09268	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	VV-04-2X	Model	TRANSIT 350 125pk L3H2 Trend Euro 5 FWD 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	31-05-2016	Bouwjaar	2016	Kleur	Blauw Lak
Km stand	158 339 km	Cylinderinhoud	2198	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	21-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items


Reservewiel	✓
-------------	---

Documentenlijst

Reservesleutel	✗
----------------	---

Banden

Winterbanden

Bridgestone 235/65/16 Winter 6.0 mm		Bridgestone 235/65/16 Winter 7.0 mm	
Michelin 235/65/16 Winter 7.0 mm		Michelin 235/65/16 Winter 7.0 mm	

Exterieur schade

4		Onderdeel	Portier	5		Onderdeel	Portier
		Positie	Linksvoor			Positie	Links
		Type	Deuk			Type	Deuk met lakschade
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Herstellen

6



Onderdeel	Scherf
Positie	Linksachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

● ●

7



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

● ● ● ●

8



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

● ● ●

9



Onderdeel	Portier sierlijst
Positie	Rechtsachter
Type	Ontregeld
Omvang	-
Bewerking	Afstelling

● ●

10



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

● ●

11



Onderdeel	Portier
Positie	Rechts
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

● ● ● ● ● ●

12



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

● ●

13



Onderdeel	Voorruit
Positie	-
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

● ● ●

Interieur schade

1



Onderdeel	Reservesleutel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

2



Onderdeel	Stoelzitting stof
Positie	Linksvoor
Type	Doorboord
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

3



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen