


Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0JXXGAH JKU88282	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G1-51-ZT	Model	FIESTA 1.1 63kW ActieAuto 5d Trend	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	25-02-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	167 631 km	Cylinderinhoud	1084	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	20-05-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Goodyear 195/55/16 Winter 4.0 mm		Goodyear 195/55/16 Winter 4.0 mm	
Goodyear 195/55/16 Winter 5.0 mm		Goodyear 195/55/16 Winter 4.5 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Scherf

Positie

Linksvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

● ● ●

2



Onderdeel

Wieldop 16"

Positie

Linksvoor

Type

Ontbrekend

Omvang

-

Bewerking

Ter info

●

5



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

● ● ●

6



Onderdeel

Wieldop 16"

Positie

Rechtsvoor

Type

Ontbrekend

Omvang

-

Bewerking

Ter info

●

8



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

● ● ●

9



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

● ●

Interieur schade

3



Onderdeel

Reiniging interieur

Positie

Voor

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen

4



Onderdeel

Reiniging interieur

Positie

Achter

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen

Overige schade

7



Onderdeel	Schadevaststelling
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info