


Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0JXXGAH JKE56876	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G4-59-FB	Model	FIESTA 1.1 63kW ActieAuto 5d Trend	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	09-09-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	156 178 km	Cylinderinhoud	1084	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	22-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Hoedenplank	✓
-------------	---

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Hankook 195/55/16 Zomer 6.5 mm		Hankook 195/55/16 Zomer 6.5 mm	
Pirelli 195/55/16 Zomer 6.5 mm		Pirelli 195/55/16 Zomer 6.0 mm	

Exterieur schade

3		Onderdeel	Portier	4		Onderdeel	Portier
		Positie	Linksvoor			Positie	Linksachter
		Type	Deuk			Type	Deuk
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Smart Repair

5



Onderdeel	Achterklep
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

6



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

7



Onderdeel	Sleepoogkap
Positie	Achter
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

8



Onderdeel	Achtertussenpaneel
Positie	Achter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

9



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

10



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

11



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

12



Onderdeel	Grille
Positie	Voor
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

13



Onderdeel	Sierstrip grille
Positie	Voor
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

14



Onderdeel	Voorruit
Positie	-
Type	Breuk
Omvang	-
Bewerking	Vervangen


Interieur schade

1



Onderdeel	Stoelzitting stof
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

2



Onderdeel	Stoelzitting stof
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen