

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81CG N5534794	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	P3-18-KD	Model	Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	25-04-2022	Bouwjaar	2022	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	133 113 km	Cylinderinhoud	1580	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	16-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Kofferafdekking	✓

Documentenlijst

Reservesleutel	✗
Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Navigatie software	✓

Banden

Michelin 205/55/16 All seasons 4.0 mm			Michelin 205/55/16 All seasons 4.0 mm	
Michelin 205/55/16 All seasons 7.0 mm			Michelin 205/55/16 All seasons 7.0 mm	

Exterieur schade

2



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Schermlijst

Linksvoor

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

3



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherm


Linksvoor

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

4



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Dakstijl

Links

Deuk met lakschade

Diameter (mm) > 20

Herstellen

5



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Bumper

Achter

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

6



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Achterklep

-

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

7



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Instaplaat

Rechtsachter

Deuk met lakschade

-

Ter info

8



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Instaplaat

Rechtsvoor

Deuk met lakschade

-

Ter info

9



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Voorruit

-

Steenslag

-

Ter info

10



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Motorkap

-

Deuk met lakschade

Diameter (mm) > 20

Herstellen

11



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Instaplaat

Linksachter

Deuk met lakschade

-

Ter info

Interieur schade

1

Onderdeel	Reservesleutel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen