

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0JXXGAH JLR64738	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H9-14-KS	Model	FIESTA 1.0 EcoBoost 92kW ST-Line X 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	28-02-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	174 789 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	28-01-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Hoedenplank	✗
Mobiliteitsset	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Michelin 205/45/17 Zomer 2.0 mm			Michelin 205/45/17 Zomer 2.0 mm	
Michelin 205/45/17 Zomer 2.0 mm			Michelin 205/45/17 Zomer 2.0 mm	

Exterieur schade

2		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Bumper Voor Kras - Herstellen	3		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Alu velg 17' Linksvoor Kras - Forfait herstelling
4		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Linksvoor Deuk Diameter (mm) > 20 Smart Repair	5		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Linksachter Deuk Diameter (mm) > 20 Smart Repair
6		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Alu velg 17' Linksachter Kras - Forfait herstelling	7		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Bumper Achter Deuk met lakschade - Herstellen
8		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Alu velg 17' Rechtsachter Kras - Forfait herstelling	9		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Rechtsachter Deuk Diameter (mm) > 20 Smart Repair
10		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Alu velg 17' Rechtsvoor Kras - Forfait herstelling	11		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Motorkap - Kras - Herstellen
12		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Dak - Chemische afzetting - Forfait herstelling	13		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Voorruit - Steenslag - Ter info
14		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Spoiler Achter Ontbrekend - Vervangen	15		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Scherm Rechtsachter Deuk met lakschade - Herstellen
18		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Deuraanslag Rechtsachter Ontregeld - Herstellen				

Interieur schade

1



Onderdeel	Hoedenplank
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

16



Onderdeel	Deurbekleding
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

17



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	-
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen