



**WAUZZZF47NA018926**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	97.094 km
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Restlauf bis Service</b>	5.700 km
<b>Typ/Modell</b>	A4 allroad quattro	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	02/2027
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZF47NA018926	<b>Leistung / Hubraum</b>	150 kW / 1.968 ccm
<b>Erstzulassung</b>	24.03.2022	<b>Polster/Farbe</b>	Alcantara/Leder / Grau
<b>Letzte Wartung</b>	07/2024, 73.458 km	<b>Lackierung</b>	Schwarz
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.Diesel/E	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
3	Kofflülge rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Seitenwand rechts	Seitenwand (inkl. Radhausverbreiterung erneuern) - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

### Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97Y	Continental	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	225/55 R17 97Y	Continental	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Bruchsal  
Murgstraße 18  
76646 Bruchsal

Besichtigungsdatum: 16.05.2025  
**Protokollnummer: 39898813**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Emin Babakhanlu



---

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Continental	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	i.O.
2	225/55 R17 97H	Continental	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Bruchsal  
Murgstraße 18  
76646 Bruchsal

Besichtigungsdatum: 16.05.2025  
**Protokollnummer: 39898813**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Emin Babakhanlu



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	A4 allroad quattro	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	97.094 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZF47NA018926	<b>Erstzulassung</b>	24.03.2022

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

---

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Bruchsal  
Murgstraße 18  
76646 Bruchsal

Besichtigungsdatum: 16.05.2025  
**Protokollnummer: 39898813**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Emin Babakhanlu



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Zusatzbereifung



Abbildung 17: Zusatzbereifung

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #3:** Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Seitenwand (inkl. Radhausverbreiterung erneuern) - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Seitenwand (inkl. Radhausverbreiterung erneuern) - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Seitenwand (inkl. Radhausverbreiterung erneuern) - verkratzt / verschürft -



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Seitenwand (inkl. Radhausverbreiterung erneuern) - verkratzt / verschürft -



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Bruchsal  
Murgstraße 18  
76646 Bruchsal

Besichtigungsdatum: 16.05.2025  
**Protokollnummer: 39898813**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Emin Babakhanlu



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern