

DEKRA Automobil GmbH
Dührener Str. 21, 74889 Sinsheim





Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Sinsheim
Dührener Str. 21
74889 Sinsheim
Telefon 07261 / 977288
Fax 07261 / 977287
E-Mail sinsheim.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Angelo Luongo
Tel. direkt 07261 9772-88
Tel. mobil 01515 8219620

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

NT E8947E

FIN

VSSZZZK10PP003763

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
21.05.2025, per Mail.
28.05.2025, 16:00 Uhr, durch Herrn Angelo Luongo bei DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Sinsheim, Dührener Str. 21, 74889 Sinsheim
28.05.2025
Leasingrückläufer 404523

Bewertet auf
Betritt

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

0,00 EUR
0,00 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 121 µm bis 148 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.11.2022	Letzte Zulassung	16.11.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	CUPRA
Marke	CUPRA	Typ / Verkaufsbez.	Born 150kW/58kWh
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZK10PP003763
HSN / TSN	7593 / ASO	Schlüssel-Nr.	10640170
Km-Stand abgelesen	17549	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	70
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektro	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Mangangrau-metallic / Metallic / 2-Schicht	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 19 93 T Freitext	Continental / AllSeasonContact (+)	A / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 19 93 T Freitext	Continental / AllSeasonContact (+)	A / O	6 mm
2 links	215 / 50 R 19 93 T Freitext	Continental / AllSeasonContact (+)	A / O	7 mm
rechts	215 / 50 R 19 93 T Freitext	Continental / AllSeasonContact (+)	A / O	7 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbag-System, vorne und hinten, Ambientebeleuchtung in der Türverkleidung, vorne, Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch, auf Beifahrerseite konvex, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Liquid Grey, Bremsleuchte, dritte, C-Säule mit CUPRA Designelement, CCS-Ladedose, CUPRA Drive Profile, CUPRA Schriftzug auf Heckklappe, CUPRA Seitenschweller in Liquid Grey, CUPRA e-Sound, Dachhimmel in Black, Dekorelementen, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 1 Gang Automatik,

Heckscheibenwischer, Heckspoiler in Wagenfarbe, Heckstoßfänger und Diffusor in Wagenfarbe, Herstellergarantie 5 Jahre bis 150000 km, Hochvoltbatterieggarantie 8 Jahre oder maximal 160.000 km, mit 70% Akkuleistung, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts sowie auf Beifahrersitz, Innenspiegel automatisch abblendend, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage: Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung, Kopfstützen, 2 vorne, Kopfstützen, 3 hinten, Lackierung: Uni, Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A, Lenkrad: CUPRA Supersport-Multifunktionslenkrad in Leder, Licht: Voll-Scheinwerfer, Mittelarmlehne vorne, Mittelkonsole mit integriertem Staufach und Getränkehalter, Müdigkeitserkennung, Notruf-Service, Progressivlenkung, Radio: Radio- und Multimediasysteme, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder CYCLONE 7,5J x 18", Scheibenwischerintervallschaltung, Sicherheitsgurte -vorne und hinten, Sitze: 3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: CUPRA Sportschalensitze vorne, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sonnenblenden mit Make-up Spiegel, beleuchtet, Sportpedalerie in Aluminiumoptik, Spurhalteassistent, Steckdose 12-V im Gepäckraum, Stoßfänger vorne in Wagenfarbe, Ultraschall-Einparkhilfe vorne und hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PZT	AR Head-up-Display
	Lackierung: Metallic
PVD	Paket: Cargo Pack
PZK	Paket: Pilot M Pack
PCO	Privacy Glass: Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt
PY1,PY3	Tool Kit in Verbindung mit 18-20" Sommerreifen / 19" Ganzjahresreifen

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 18.12.2024 bei Kilometerstand 14.663

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Angelo Luongo

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
28.05.2025	Tom Heinrich	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
28.05.2025	Angelo LUONGO	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift