



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Felge vorne rechts Lackierung, verschrämmt, lackieren



Bild 15 : Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren




Bild 16 : Dach, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Dach verschrammt



Bild 18 : Dach verschrammt



Bild 19 : Dach verschrammt