

DEKRA Automobil GmbH
Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg
Essener Bogen 10
22419 Hamburg
Telefon 040 / 23603-0
Fax 040 / 23603-235
E-Mail hamburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Matthias Wittmüß
Tel. direkt 040 23603-291

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

KE DA9407

FIN

WAUZZZF24PN075403

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
22.04.2025, per Mail.
30.04.2025, 08:45 Uhr, durch Herrn Matthias Wittmüß bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg ohne Anwesenheit
einer bevollmächtigten Person.
30.04.2025
Leasing-Nr. 421228

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

| | | |
|-----------------------------|------------|-------------|
| Reparaturkosten gesamt | mit MwSt. | -145,00 EUR |
| | ohne MwSt. | -121,85 EUR |
| Minderwerte aus Rep.-kosten | mit MwSt. | -145,00 EUR |
| | ohne MwSt. | -121,85 EUR |

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 97 µm bis 107 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Erstzulassung | 02.08.2023 | Letzte Zulassung | 02.08.2023 |
| Fahrzeugart | PKW | Hersteller | AUDI |
| Typ / Verkaufsbez. | A6 Avant 40 TDI S tronic S line | Aufbauart | Kombi |
| Türen | 5 | Sitzplätze | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | WAUZZZF24PN075403 | HSN / TSN | 0588 / BSZ |
| Schlüssel-Nr. | 10115021 | Km-Stand abgelesen | 48198 |
| Nächste HU §29 StVZO | 06 / 2026 | Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Diesel/E |
| Zylinderanzahl | 4 / Reihenmotor | Leistung (kW) | 150 |
| Hubraum (ccm) | 1968 | Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I |
| Antriebsart | Frontantrieb | Getriebe / Gänge | DSG / 7 |
| Felgen | Leichtmetall | Farbe | Schwarz / Metallic |
| Polster / Farbe | Leder / Schwarz | | |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|
| 1 links | 245 / 45 R 19 102 Y | Michelin / Pilot Sport 4 FSL | S / O | 5 mm |
| rechts | 245 / 45 R 19 102 Y | Michelin / Pilot Sport 4 FSL | S / O | 5 mm |
| 2 links | 245 / 45 R 19 102 Y | Michelin / Pilot Sport 4 FSL | S / O | 4 mm |
| rechts | 245 / 45 R 19 102 Y | Michelin / Pilot Sport 4 FSL | S / O | 4 mm |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 08.08.2027 | | | |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---------------------|--|-------|-------------|
| 225 / 60 R 17 103 V | Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV | W / O | 6 mm |
| 225 / 60 R 17 103 V | Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV | W / O | 6 mm |
| 225 / 60 R 17 103 V | Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV | W / O | 7 mm |
| 225 / 60 R 17 103 V | Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV | W / O | 7 mm |

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: AdBlue-Tank (12 Liter), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment, Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit plus, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bedientasten schwarz matt, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel Stoff, Dachreling in Aluminium, Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau, Dieselpartikelfilter (DPF) mit Stickoxidkatalisator und AdBlue-Tank, Drehzahlmesser, Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn und hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterzierleisten Aluminiumoptik, Funkschlüssel, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik 2-Zonen, Komfortmittellarmlehne vorn, Kopfstützen (4), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenkradeinstellung manuell, MMI Navigation mit MMI touch response, NichtraucherAusführung, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder 5-Arm-Dynamik Design, platingrau, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus mit MMI touch response, Radiozubehör: 8 Lautsprecher (passiv) vorn und hinten, Schienensystem mit Fixierset, Sitzbezüge in Stoff Effekt, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne, geteilt umklappbar Avant, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Verglasung: Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung seitlich und hinten, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|------|---|
| 9PF | Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen |
| FK2 | AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen |
| 1D4 | Anhängevorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung |
| 6XL | Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig aut. abblendend, mit Memory |
| GS5 | Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und |


| | |
|-----|---|
| 6NQ | Aluminiumoptik Interieur |
| 5MU | Dachhimmel in Stoff schwarz |
| 2Z0 | Dekoreinlagen Aluminium Fragment |
| 1BL | Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug |
| KS1 | Fahrwerk mit Dämpferregelung |
| 6RB | Head-up Display |
| 7HD | Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/mehrfarbig |
| PGC | Interieurelemente in Kunstleder oben und unten |
| 5ZC | Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung |
| 0M5 | Kopfstützen: variable Kopfstützen für Vordersitze |
| | Kraftstoffbehälter (73 Liter) |
| | Lackierung: Metallic |
| 1XW | Lenkrad: Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen |
| QQ1 | Paket Ambiente-Lichtpaket |
| PBY | Paket Assistenzpaket Plus |
| 7X5 | Parkassistent mit Einparkhilfe plus |
| 7K3 | Rad: Reifendruck-Kontrollsystem |
| 9VD | Radiozubehör: Audi sound system |
| N0Q | Sitzbezüge in Leder Valcona/Leder Milano Kombination mit Biese (für Individualkontursitze vorn) |
| 7P1 | Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze |
| 4A3 | Sitzheizung vorn |
| 5XF | Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, ausziehbar |
| 9ZE | Telefon: Audi phone box |
| IU2 | Telefon: Vorbereitung für Smartphone interface |
| VW0 | Verglasung: Akustikverglasung für die Seitenscheiben |
| QL5 | Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt |

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 26.03.2024 bei Kilometerstand 29.844

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg | Rep.Kost Anrechnung | | Minderwert in EUR | |
|---|---------------------|------|-------------------|----------------|
| | brutto | | brutto | netto |
| 1. Felge vorne rechts Bordsteinschaden, instandsetzen (Bild 15) | 120 | voll | -120 | -100,84 |
| 2. Schlüsselbatterie, erneuern | 25 | voll | -25 | -21,01 |
| Rep.Kosten insgesamt / Minderwert | 145 | | -145 | -121,85 |

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tragbild Bremsscheiben, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
 Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge,
 Gebrauchsspur (Bild 14, 15)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
 Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
 Matthias Wittmüß

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

| Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert | | |
|--|-------------------------|---|
| 30.04.2025 | I.A. Marco Miessner |  |
| Datum | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |
| DEKRA Sachverständiger | | |
| 30.04.2025 | Wittmüß |  |
| Datum | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |
| Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses | | |
| Datum | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |