



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Bordmappe mit 2 Hauptschlüsseln



Bild 15 : Service fällig



Bild 16 : HU/AU fällig



Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Motorhaubendämmung, Motorabdeckung und Hitzeschutzverkleidung Unterboden mit Marderverbiss



Bild 19 : Motorhaubendämmung, Motorabdeckung und Hitzeschutzverkleidung Unterboden mit Marderverbiss



Bild 20 : Motorhaubendämmung, Motorabdeckung und Hitzeschutzverkleidung Unterboden mit Marderverbiss



Bild 21 : Glanzgedrehte Felge Sommerradsatz vorne links verkratzt mit Materialabtrag



Bild 22 : Glanzgedrehte Felge Sommerradsatz vorne links verkratzt mit Materialabtrag




Bild 23 : Glanzgedrehte Felge Sommerradsatz vorne links verkratzt mit Materialabtrag



Bild 24 : Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 25 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken



Bild 26 : Tür hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 27 : Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 28 : Felge hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair