



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

10.10.2023	0005	CZV000811	2	2	210/4000	245
M1G	AC		4708-4708		1891-1891	
WBA85BZ070N230251		0	1676-1676		2010-2010	
BMW			-	100		-
G3X			167	2550		2550
85BZ			1220	1415		-
IAV500BA			1220	1415		-
-			74	3000		66
X3 xDrive30d			2400	750	5	-
BAYER.MOT.WERKE-BMW			245/45 R20 103W			
Geländefz.Pers.bef.			275/40 R20 106W			
Kombilimousine			-			
715/2007*2018/1832AP			Schwarz		9	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1			e1*2007/46*1797*15			
Hybr.Diesel/E			01.07.2022		GV573038	
0010	36AP	2993	-			
7.2/8.2: +175 B.ANHÄNGEBETRIEB			*WW.AHK LT.EGTG		*ZU P2/	
P4: NENNLEISTUNG 2.2 KW *						
						</

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz
Radsatz Sommerreifen am Fahrzeug montiert.



Bild 14 : Laufleistung




Bild 15 : Motorraum




Bild 16 : Kofferraum



Bild 17 : Fahrgestellnummer