

Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Ladegerät + Füllset



Bild 15 : "T" Innenraum feucht



Bild 16 : "T" Innenraum feucht



Bild 17 : "T" Innenraum feucht




Bild 18 : "T" Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 19 : "T" Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 20 : Heckklappe Kratzer + Delle




Bild 21 : Stoßfänger vorne + Spoiler Kratzer + Abschürfungen



Bild 22 : Stoßfänger vorne + Spoiler Kratzer + Abschürfungen




Bild 23 : Stoßfänger vorne + Spoiler Kratzer + Abschürfungen



Bild 24 : Spiegelblinker rechts Kratzer



Bild 25 :  
Einstieg hinten rechts Kratzer




Bild 26 : Kantenschutz hinten rechts eingerissen



Bild 27 : Stoßfänger hinten Kratzer + Verformungen




Bild 28 : Stoßfänger hinten Kratzer + Verformungen



Bild 29 : Seitenwand hinten links Delle



Bild 30 : Kantenschutz hinten links eingerissen



Bild 31 : Türe vorne links Kratzer



Bild 32 : Türe vorne links Kratzer



Bild 33 : Einstieg vorne links Kratzer



Bild 34 : Spiegel links Kratzer



Bild 35 : Schwellerblende links Kratzer



Bild 36 : Fronthaube Steinschlag



Bild 37 : Seitenwand hinten rechts Delle



Bild 38 : Seitenwand hinten rechts Delle