



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : KM- Stand



Bild 16 : Servicenachweis




Bild 17 : Anhängerkupplung Fehlermeldung




Bild 18 : Anhängerkupplung eingerastet



Bild 19 : Einstieg vorne links zerkratzt und eingedellt



Bild 20 : Einstieg vorne links zerkratzt und eingedellt



Bild 21 : Stoßfänger vorne zerkratzt und eingedellt



Bild 22 : Stoßfänger vorne zerkratzt




Bild 23 : Stoßfänger vorne zerkratzt und eingedellt




Bild 24 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 25 : T Getriebe Ölverlust




Bild 26 : T- Antriebswellenmanschette vorne rechts außen Fettverlust