

DEKRA Automobil GmbH  
 Höherweg 111, 40233 Düsseldorf

Mobility Concept GmbH  
 Grünwalder Weg 34  
 82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
 Niederlassung Düsseldorf  
 Höherweg 111  
 40233 Düsseldorf  
 Telefon 0211 / 2300-0  
 Fax 0211 / 2300-222  
 E-Mail duesseldorf.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
 Kevin Peters  
 Tel. direkt 0211 879639-0

## Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing



**Kennzeichen**

**ME Q1006E**

**FIN**

**WB Y71AW0X0FP95272**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
 Auftraggeber  
 Ihr Auftrag vom  
 Besichtigung

0210003894  
 Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
 26.05.2025  
 26.05.2025, durch Herrn Kevin Peters bei DEKRA Automobil GmbH Station  
 Bewertungszentrum, Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf ohne Anwesenheit einer  
 bevollmächtigten Person.  
 26.05.2025  
 Leasing-Nr. 382495

Bewertet auf  
 Betrifft

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-7.880,00 EUR
	ohne MwSt.	-6.621,84 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-6.362,00 EUR
	ohne MwSt.	-5.346,22 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen Winterreifen mit LM-Felgen im Fahrzeug. Die Sommerräder waren am Fahrzeug.  
Zum Bewertungszeitpunkt war das Ladekabel im Fahrzeug.  
Das Elektroautoladegerät mit Ladekabel lag zum Bewertungszeitpunkt im Fahrzeug.  
Zum Bewertungszeitpunkt war das Fahrzeug beladen, eine Überprüfung der Rückbank war nicht möglich.  
Schadenerweiterung nach entladen möglich.  
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.  
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.05.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	i4 eDrive40 Gran Coupe	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBY71AW0X0FP95272	HSN / TSN	0005 / DGZ
Schlüssel-Nr.	10137499	Km-Stand abgelesen	83742
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	105	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe	Elektrofz
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Stufenlos
Polster / Farbe	Kunstleder / Anthrazit		Schwarz / Metallic

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 101 Y	Continental / EcoContact 6 *	S / O	4 mm
rechts	225 / 55 R 17 101 Y	Continental / EcoContact 6 *	S / O	4 mm
2 links	225 / 55 R 17 101 Y	Pirelli / Powergy	S / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 17 101 Y	Pirelli / Powergy	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 17 101 H	Goodyear / Ultra Grip Performance + *	W / O	5 mm
225 / 55 R 17 101 H	Goodyear / Ultra Grip Performance + *	W / O	5 mm
225 / 55 R 17 101 H	Goodyear / Ultra Grip Performance + *	W / O	5 mm
225 / 55 R 17 101 H	Goodyear / Ultra Grip Performance + *	W / O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: AC-/DC-Laden, Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Akustischer Fußgängerschutz, Anti-Blockier-System (ABS), Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW Flexible Fast Charger, BMW ID, Bremsleuchte, dritte, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen, Fahrerlebnisschalter, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 1-Gang-Automatic-Getriebe, Getränkehalter, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Hochvoltbatterie, Innenbeleuchtung, Innenspiegel, automatisch abblendend, Instrumententafel in Sensatec, Interieurleisten schwarz hochglänzend, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (2), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Schwarz, Ladekabel (Mode 3), Ladekabel: Flexible Fast Charger (Mode 2), Ladeklappe, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung, M Hochglanz Shadow Line, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion, Parking Assistant inkl. Rückfahrkamera, Polster: Stoff-/Sensatec Kombination, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo, Regensensor, Räder: 17" Leichtmetallräder V-Speiche 851, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Servotronic, Sitze: Fondsitze, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Start-/Stop-Knopf, Steckdose (12 V), Verzurrösen im Gepäckraum, Vorbereitung Fahrerassistenz II, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperrung elektronisch, Widescreen Display, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
6U3	BMW Live Cockpit Professional
5AS	Driving Assistant Lackierung: Metallic Saphirschwarz Polster: Sensatec perforiert
2VC	Räderzubehör: Reifenpannenset
488	Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer elektrisch verstellbar
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

## Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR	
			brutto	netto
1. Stoßfänger vorne + Spoiler Kratzer + Abschürfungen, instandsetzen (Bild 21, 22, 23)	1.170	anteilig	-615	-516,81
2. "T" Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 18, 19)	1.230	voll	-1.230	-1.033,61
3. Türe vorne links Kratzer, smart repair (Bild 31, 32)	150	voll	-150	-126,05
4. Schwellerblende links Kratzer, erneuern (Bild 35)	300	voll	-300	-252,10
5. Seitenwand hinten rechts Delle, lackieren mit Lackaufbau (Bild 37, 38)	1.050	anteilig	-552	-463,87
6. Heckklappe Kratzer + Delle, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20)	980	anteilig	-515	-432,77
7. Stoßfänger hinten Kratzer + Verformungen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 27, 28)	1.630	voll	-1.630	-1.369,75
8. "T" Service fällig seit 22.05.25, erneuern	450	voll	-450	-378,15
9. "T" Innenraum feucht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 15, 16, 17)	250	voll	-250	-210,08
10. Spiegel blinker rechts Kratzer, erneuern (Bild 24)	130	voll	-130	-109,24
11. Kantenschutz hinten rechts eingerissen, erneuern (Bild 26)	230	voll	-230	-193,28
12. Kantenschutz hinten links eingerissen, erneuern (Bild 30)	230	voll	-230	-193,28
13. Spiegel links Kratzer, smart repair (Bild 34)	80	voll	-80	-67,23
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>7.880</b>		<b>-6.362</b>	<b>-5.346,22</b>

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

### Bezeichnung des Schadens

Fronthaube Steinschlag, (Bild 36)  
 Seitenwand hinten links Delle, (Bild 29)  
 Einstieg hinten rechts Kratzer, (Bild 25)  
 Einstieg vorne links Kratzer, (Bild 33)  
 Innenraum + Sitze Gebrauchsspuren,

## Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.  
 Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Kevin Peters

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

<b>Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>DEKRA Sachverständiger</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Düsseldorf 40233 Düsseldorf Höherweg 111  
Tel.: 0211 / 2300-0 Fax: 0211 / 2300-222

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2799 26.05.2025

FABRIKAT	BMW	I4 G26/G26N BEV	EDRIVE 40
			TYP-CODE 01 I4 01
AUSSTATTG	AB 03.2023	KAEITEMITTEL R1234YF	KLIMAAUTOMAT 2-ZONEN
	GESETZLICHER NOTRUF	TELESERVICE	A-/I-SPIEG AUT ABBL
	DAB TUNER	LIVE COCKPIT PRO	ACTIVE GUARD
	LASERLICHT	FUSSGAENGERSCHUTZ	SITZBEZ KUNSTLEDER
	SITZE V HEIZBAR	LORDOSENSTUETZE V	AKUST FUSSGAENGERSCH
	ABLAGEPAKET	LADEKABEL	B-AIRBAG DEAKTIVIERT
	DRIVING ASSISTANT	I-SPIEG AUT ABLENDB	PARKASSISTENT
	ELEKTROMOTOR 250KW	RADSCHR-SICHERUNG	REIFEN 225/55 R17..Y
	FELGE 7.5 J X 17 ALU	INSTR-TAFEL SENSATEC	HOCHGL SHADOW LINE
	INTERIEURL SCHWARZ	REIFENDRUCKANZEIGE	EU SPEZIFISCH

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =155.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =155.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =155.00	EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/ EINZEL-/ VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	3	2	25.83
51 12 656	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER H AB-/ANBAUEN	3	9	116.25
51 12 657	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER H ERSETZEN (VERKLEIDUNG STOSSFAENGER ABGEBAUT)	3	4	51.67
66 20 603	ZUSATZARBEIT FUER PARK DISTANCE CONTROL	3	1	12.92

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG		AW	
2583	VERKLEIDUNG STOSSF H NEUTEILLACK ST K1R		9	
	LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.- PREIS
	FAKTOR	170.50	EUR/STD	
	LACKIERZEIT		9	
	VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG		3	
	GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	12.0	
	GESAMT-LACKIERZEIT	12 AW/STD :	14.4	204.60
	LACKIER-MATERIALKOSTEN			PREIS
	NEUTEILLACKIERUNG K1R			158.66
	MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG			50.70

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.05.2025 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2583	VERKLEIDUNG STOSSF H	51 12 5 A1D B10	622.89
2603	VERKLEID U STOSSF H	51 12 8 737 066	118.64
		SYSTEM AUDATEX	BLATT 1

S C H L U S S K A L K U L A T I O N		EUR	EUR
-----			
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS 12 AW = 1 STD		
GESAMT KL 3	16 AW X 155.00 EUR/STD	206.67	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN	.....		206.67
L A C K I E R U N G			
ARBEITSKOSTEN		204.60	
MATERIALKOSTEN		209.36	
GESAMTSUMME LACKIERUNG	.....		413.96
E R S A T Z T E I L E		741.53	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE	.....		741.53
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.....		1 362.16
-----			
MWST 19.00 %			258.81
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....		1 620.97

## ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

\* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH

VORBEHALTEN