



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe






Bild 13 : Reifenfüllmittel Tirefit abgelaufen seit 02/2025



Bild 14 : Seitenwand hinten links größere "weiche" Delle




Bild 15 : Seitenwand hinten links größere "weiche" Delle



Bild 16 : Frontstoßfängerverkleidung rechtsseitig verschrammt bis zur Grundierung



Bild 17 : Frontstoßfängerverkleidung rechtsseitig verschrammt bis zur Grundierung



Bild 18 : Frontstoßfängerverkleidung rechtsseitig verschrammt bis zur Grundierung