

Bild 1 : Diagonal vorn links

Bild 2 : Diagonal vorn rechts

Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links

Bild 5 : Fahrzeugunterseite

Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Service-Nachweis

SEAT S.A.

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	VSSZZZK10PP003763
Typbezeichnung	Born CUPRA 150/62 E1H
Datum der Auslieferung	2023-06-02

Inspektion	
Datum	2024-12-18
Laufleistung	14663 km
Auftragsnummer	94345
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Kobia Robert-Mayer-Str. 74889 Sinsheim

Bild 7 : Serviceintervallanzeige

Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug