

WAUZZZFY9N2060463

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	83.841 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	6.200 km
Typ/Modell	Q5	HU (Abgelesen aus ZBI)	03/2027
Fahrgestellnummer	WAUZZZFY9N2060463	Leistung / Hubraum	150 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	30.03.2022	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - Abrieb - Smart Repair
2	Unterlagen	Serviceheft (30000km - 30000km / 24 Monate) - kein Nachweis
3	Unterlagen	Serviceheft (60000km - 30000km / 24 Monate) - kein Nachweis

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R17 104W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/65 R17 104W	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R17 104H	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/65 R17 104H	Goodyear	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜFA-TEAM GmbH, Partner
TÜV SÜD
Mainzer Straße 121
65189 Wiesbaden

Besichtigungsdatum: 27.05.2025
Protokollnummer: 39934032
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: D. Mayer



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜFA-TEAM GmbH, Partner
TÜV SÜD
Mainzer Straße 121
65189 Wiesbaden

Besichtigungsdatum: 27.05.2025
Protokollnummer: 39934032
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: D. Mayer



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Q5	Laufleistung (abgelesen)	83.841 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZFY9N2060463	Erstzulassung	30.03.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 TÜFA-TEAM GmbH, Partner
 TÜV SÜD
 Mainzer Straße 121
 65189 Wiesbaden

Besichtigungsdatum: 27.05.2025
Protokollnummer: 39934032
 Erstellt durch: Martin Helm
 Besichtigt durch: D. Mayer



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Zusatzbereifung



Abbildung 17: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜFA-TEAM GmbH, Partner
TÜV SÜD
Mainzer Straße 121
65189 Wiesbaden

Besichtigungsdatum: 27.05.2025
Protokollnummer: 39934032
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: D. Mayer



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Abrieb - Smart Repair



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Abrieb - Smart Repair