



**WAUZZZFZXPP069543**

## Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	33 104 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	2 Monat(e)
Type/Modèle	Q4 40 e-tron	Certificat de contrôle technique (Extrait de ZBI)	07/2026
Numéro de châssis	WAUZZZFZXPP069543	Puissance / Cylindrée	70 kW
Première immatriculation	24 juil. 2023	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Electrique	Boîte de vitesses	Automatique

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Documents	Carnet de service - Aucune indication
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Erafilé - Pas de moins-value
3	Habillages/Protections	Accès avant droit - bosse(s) - Remplacer
4	Moteur	Capot de moteur haut / Cache - Dommage provoqué par les martres/rongeurs - Remplacer
5	Pare-chocs avant	Becquet - Rayure(s) - Diminution de valeur
6	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparation intelligente

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Erafure - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

### Pièces manquantes

Pièce manquante

### Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



## Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/55 R19 101T	Bridgestone	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	
2	235/55 R19 101T	Bridgestone	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	

## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	255/50 R19 103T	Hankook	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	255/50 R19 103T	Hankook	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
SAP SE  
Dietmar-Hopp-Allee 16  
69190 Walldorf

Date d'inspection: 16 mai 2025  
**Numéro de protocole: 39749977**  
Date de livraison: 16 mai 2025



---

## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	Audi	<b>Conditions d'inspection</b>	Suffisant
<b>Type/Modèle</b>	Q4 40 e-tron	<b>Kilométrage (Lu)</b>	33 104 km
<b>Numéro de châssis</b>	WAUZZZFZXP069543	<b>Première immatriculation</b>	24 juil. 2023

**Identification du véhicule:**

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

**Conditions d'inspection:**

Les conditions permettant l'évaluation du véhicule étaient réunies.

**Etat général:**

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle




Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers




Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers

TÜV SÜD Auto Partner GmbH  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection  
SAP SE  
Dietmar-Hopp-Allee 16  
69190 Walldorf

Date d'inspection: 16 mai 2025

Numéro de protocole: 39749977

Date de livraison: 16 mai 2025



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers

## Photos de dommage



**Dommage #2:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Erafé - Pas de moins-value



**Dommage #2:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droi... - Erafé - Pas de moins-value



**Dommage #3:** Habillages/Protections: Accès avant droit - bosse(s) - Remplacer



**Dommage #3:** Habillages/Protections: Accès avant droit - bosse(s) - Remplacer



**Dommage #4:** Moteur: Capot de moteur haut / Cache - Dommage provoqué par les martres/rongeurs - Remplacer



**Dommage #4:** Moteur: Capot de moteur haut / Cache - Dommage provoqué par les martres/rongeurs - Remplacer



**Domage #5:** Pare-chocs avant: Becquet - Rayure(s) - Diminution de valeur



**Domage #5:** Pare-chocs avant: Becquet - Rayure(s) - Diminution de valeur



**Domage #6:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparation intelligente



**Domage #6:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparation intelligente



**Domage #6:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparation intelligente