

WAUZZZF56PA046454

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	35.115 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	-5.100 km
Typ/Modell	A5 Sportback 40 TDI S tronic S line	HU (Bericht lag nicht vor)	04/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZF56PA046454	Leistung / Hubraum	150 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	19.04.2023	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
3	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (Sst. gestaucht) - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
4	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98V	Michelin	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98V	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str. 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 16.05.2025
Protokollnummer: 39804966



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/35 R19 96Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	255/35 R19 96Y	Michelin	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
AdBlue-Tank (12 Liter)
Airbag: Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar
Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Akzentflächen schwarz matt
Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupf-Regelung
Audi connect Notruf & Service inklusive Fahrzeugsteuerung
Audi drive select
Audi pre sense city
Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Außentemperaturanzeige
Bremsleuchte, dritte
Dachhimmel in Stoff
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
Dieselpartikelfilter (DPF) mit DeNox-Katalisator und AdBlue-Tank
Drehzahlmesser
Einparkhilfe plus
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn, beleuchtet, mit S-Schriftzug
Elektromechanische Parkbremse
Elektronische-Stabilitätskontrolle ESC
Fahrerinformationssystem im hochauflösenden 7"-Farbdisplay
Fahrwerk (Sportfahrwerk)
Fensterheber elektrisch vorn
Funkschlüssel, ohne Safe-Lock
Fußmatten vorn und hinten
Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend
Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer
Getriebe: S tronic (7-Stufen)
Innenbeleuchtung
Innenspiegel abblendbar
Kindersicherung manuell
Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Klimaautomatik
Kofferraumbodenmatte
Kopfstützen (4)
Kraftstoffbehälter (40 Liter)
LED - Heckleuchten
LED-Scheinwerfer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str. 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 16.05.2025
Protokollnummer: 39804966



Bezeichnung
Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion
Mild-Hybrid
Mittelarmlehne vorn
Nichtraucherausführung
Paket Glanz
Polster: Stoff Intention
Rad: Leichtmetallräder "5-Doppelspeichen-Design" (S-Design)
Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige
Rad: Reifenreparaturset
Rad: Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt
Radio: MMI Radio Plus
Radiozubehör: 8 Lautsprecher
Radiozubehör: Datenmodul Europa
Rücksitzlehne umklappbar
Servolenkung, elektromechanisch
Sicherheitsgurte Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze
Sitze (Normalsitze) vorn
Spurverlassenswarnung
Standardabgasanlage
Start-Stop-System
Telefon: Bluetooth-Schnittstelle
Verbandmaterial mit Warndreieck
Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert
Wegfahrsperre elektronisch
Wärmeschutzverglasung grün
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung



Sonderausstattung

Bezeichnung
AdBlue-Tank (24 Liter)
Akzentflächen Glasoptik schwarz
Audi virtual cockpit plus
Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet
Einstiegs-LED mit Logoprojektion vorn
Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Halteassistent
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumriegelung
Kraftstoffbehälter (54 Liter)
Lackierung: Perleffekt
LED-Scheinwerfer Matrix mit dynamischem Blinklicht Front und Heck
Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus
Paket Business
Paket Interieur S line
Paket Komfortpaket Sitze
Paket: Ambiente Lichtpaket plus
Parkassistent inklusive Einparkhilfe plus
Polster: Leder Feinnappa mit S-Prägung in den Lehnen der Vordersitze
Rad: Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design, graphitgrau, glanzgedreht
Radiozubehör: Bang & Olufsen Sound System mit 3D-Klang
Rückfahrkamera
Rücksitzanlage dreisitzig
Sitze vorn elektrisch einstellbar
Sitze: Sportsitze plus vorn
Standheizung/-lüftung
Telefon: Audi Phone Box
Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str. 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 16.05.2025
Protokollnummer: 39804966



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	A5 Sportback 40 TDI S tronic S line	Laufleistung (abgelesen)	35.115 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF56PA046454	Erstzulassung	19.04.2023

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges




Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str. 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 16.05.2025
Protokollnummer: 39804966



Abbildung 31: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Sst. gestaucht) - verformt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str. 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 16.05.2025
Protokollnummer: 39804966



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Sst. gestaucht) - verformt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Sst. gestaucht) - verformt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Sst. gestaucht) - verformt - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott