



WAUZZZGE9MB031127

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	84 539 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	5 500 km
Type/Modèle	e-tron 55	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	04/2026
Numéro de châssis	WAUZZZGE9MB031127	Puissance / Cylindrée	158 kW
Première immatriculation	6 avr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Electrique	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Revêtement/polissage
2	Panneau latéral arrière gauche	Accès - bosse(s) - Bon travail de réparation
3	Rétroviseur gauche	Capuchon - Eraflé - Peinture
4	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Eraflé - Peinture

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommages causés par des cailloux - Pas de moins-value
4	Porte ArG	Porte - bosse(s) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Capot moteur, Effectué de manière professionnelle

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	255/55 R19 111H	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	255/55 R19 111H	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 30 avr. 2025

Numéro de protocole: 39534226

Date de livraison: 30 avr. 2025



Auto Plus

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	255/55 R19 111V	Bridgestone	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	255/55 R19 111V	Bridgestone	Pneus été	7mm - 7mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, N.i.O

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 30 avr. 2025

Numéro de protocole: 39534226

Date de livraison: 30 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	e-tron 55	Kilométrage (Lu)	84 539 km
Numéro de châssis	WAUZZZGE9MB031127	Première immatriculation	6 avr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable




Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable




Illustration 10: Divers




Illustration 11: Divers




Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers




Illustration 16: Divers




Illustration 17: Divers




Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers


Photos de dommage



Domage #1: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Revêtement/polissage




Domage #1: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Revêtement/polissage



Domage #2: Panneau latéral arrière gauche: Accès - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #1: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Revêtement/polissage



Domage #2: Panneau latéral arrière gauche: Accès - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #3: Rétroviseur gauche: Capuchon - Erafilé - Peinture



Dommage #3: Rétroviseur gauche: Capuchon - Eraflé - Peinture



Dommage #4: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Eraflé - Peinture



Dommage #4: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Eraflé - Peinture