



WAUZZZGB5PR027934

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	38 874 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	21 000 km
Type/Modèle	A1 Sportback	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	01/2026
Numéro de châssis	WAUZZZGB5PR027934	Puissance / Cylindrée	70 kW / 999 ccm
Première immatriculation	12 janv. 2023	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Essence	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte AvD	Poignée de porte extérieure - Eraflé - Réparation intelligente
2	Porte ArG	Porte - Rayure(s) - Peinture

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Vitrage	Pare-brise - Dommagé causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	185/65 R15 92T	Dunlop	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	185/65 R15 92T	Dunlop	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	185/65 R15 92V	Bridgestone	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	185/65 R15 92V	Bridgestone	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 9 mai 2025
Numéro de protocole: 39642160
Date de livraison: 9 mai 2025



Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					09/2026

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 9 mai 2025
Numéro de protocole: 39642160
Date de livraison: 9 mai 2025



Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	A1 Sportback	Kilométrage (Lu)	38 874 km
Numéro de châssis	WAUZZZGB5PR027934	Première immatriculation	12 janv. 2023

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions permettant l'évaluation du véhicule étaient réunies.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.



Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers




Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Photos de dommage



Domage #1: Porte AvD: Poignée de porte extérieure - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #1: Porte AvD: Poignée de porte extérieure - Eraflé... Réparation intelligente



Domage #2: Porte ArG: Porte - Rayure(s) - Peinture



Domage #2: Porte ArG: Porte - Rayure(s) - Peinture