



WBA5Y11080FL27243

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	75 452 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	29 000 km
Type/Modèle	330d xDrive	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	05/2026
Numéro de châssis	WBA5Y11080FL27243	Puissance / Cylindrée	210 kW / 2 993 ccm
Première immatriculation	17 mai 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	03/2025, 73 454 km	Peinture	
Type de carburant		Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	2e Jeu de roues	1 Pneu - Dommages - Pas de moins-value
2	Porte AvG	Baguette d'enjoliveur haut - Dommages - Remplacer
3	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Rayure(s) - Réparation intelligente
4	Habitacle	Habitacle - Encrassé - Propre
5	2e Jeu de roues	3 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur
6	Garde-boue gauche	Garde-boue gauche - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
7	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre
8	Système de freinage	Disques de frein et plaquettes de frein avant - Exigible - Remplacer
9	Porte ArG	Porte - Rayure(s) - Réparer et repeindre
10	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre
11	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
12	Porte AvG	Porte - Bosse, dommage peinture - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Erafilé - Pas de moins-value
2	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante



Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95Y	Michelin	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	255/40 R18 99Y	Michelin	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Pneus hiver	4mm - 4mm	OK	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Pneus hiver	4mm - 4mm	Non OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 7 mai 2025
Numéro de protocole: 39594657
Date de livraison: 7 mai 2025



Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	330d xDrive	Kilométrage (Lu)	75 452 km
Numéro de châssis	WBA5Y11080FL27243	Première immatriculation	17 mai 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle appropriée de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison de conditions d'éclairage insuffisantes, d'humidité ou de saleté.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.



Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



69190 Walldorf



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle




Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers




Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers




Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers




Illustration 18: Divers



69190 Walldorf



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: 2e Jeu de roues: 1 Pneu - Dommages - Pas de moins-value



Dommage #2: Porte AvG: Baguette d'enjoliveur haut - Dommages - Remplacer



Dommage #3: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Rayure(s) - Réparation intelligente



Dommage #3: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Rayure(s) - Réparation intelligente



Dommage #4: Habitacle: Habitacle - Encrassé - Propre



Dommage #4: Habitacle: Habitacle - Encrassé - Propre



Domage #5: 2e Jeu de roues: 3 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #5: 2e Jeu de roues: 3 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur




Domage #5: 2e Jeu de roues: 3 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #6: Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #6: Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre




Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #8: Système de freinage: Disques de frein et plaquettes de frein avant - Exigible - Remplacer



Domage #9: Porte ArG: Porte - Rayure(s) - Réparer et repeindre



Domage #9: Porte ArG: Porte - Rayure(s) - Réparer et repeindre



Domage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #11: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latéral... Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #11: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #11: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale... Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



69190 Walldorf



Domage #11: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #12: Porte AvG: Porte - Bosse, dommage peinture - Remplacer



Domage #12: Porte AvG: Porte - Bosse, dommage peinture - Remplacer



Domage #12: Porte AvG: Porte - Bosse, dommage peinture - Remplacer