

WBA6V710105T80257

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	92 802 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	700 km
Type/Modèle	218i Gran Tourer	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	06/2026
Numéro de châssis	WBA6V710105T80257	Puissance / Cylindrée	100 kW / 1 499 ccm
Première immatriculation	28 mai 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	01/2025, 85 186 km	Peinture	
Type de carburant	Essence	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant gauche - Erafilé - Pas de moins-value
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Erafilé - Pas de moins-value
3	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière droite - Erafilé - Pas de moins-value
4	Porte AvD	Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation
5	Capot moteur	Capot moteur - bosse(s) - Bon travail de réparation
6	Système de freinage	Disques de frein et plaquettes arrière (Laut Anzeige) - Usé - Remplacer
7	Porte ArG	Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant (Steinschläge) - Pas de moins-value
3	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
4	Habitacle	Habitacle - Erafure - Pas de moins-value
5	Vitrage	Pare-brise (Steinschläge) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	205/55 R17 95V	Bridgestone	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	205/55 R17 95T	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	205/60 R16 96W	Bridgestone	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	205/60 R16 96W	Michelin	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

Date d'inspection: 15 mai 2025

Numéro de protocole: 39752325

Date de livraison: 15 mai 2025



69190 Walldorf

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	218i Gran Tourer	Kilométrage (Lu)	92 802 km
Numéro de châssis	WBA6V710105T80257	Première immatriculation	28 mai 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions permettant l'évaluation du véhicule étaient réunies.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.



Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



69190 Walldorf



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers



Illustration 25: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droi... - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #3: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #3: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafé - Pas de moins-value



Dommmage #4: Porte AvD: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation




Dommmage #4: Porte AvD: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Dommmage #5: Capot moteur: Capot moteur - bosse(s) - Bon travail de réparation



Dommmage #5: Capot moteur: Capot moteur - bosse(s) - Bon travail de réparation



Dommmage #5: Capot moteur: Capot moteur - bosse(s) - Bon travail de réparation



Dommmage #6: Système de freinage: Disques de frein et plaquettes arrière (Laut Anzeige) - Usé - Remplacer



69190 Walldorf



Domage #7: Porte ArG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #7: Porte ArG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #7: Porte ArG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre