

**WAUZZZF54LA020770**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	102.051 km
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Restlauf bis Service</b>	-9 Tag(e)
<b>Typ/Modell</b>	A5 Sportback	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	08/2025
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZF54LA020770	<b>Leistung / Hubraum</b>	140 kW / 1.984 ccm
<b>Erstzulassung</b>	13.07.2020	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.Benzin/E	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (1 von 2 fehlt) - erneuern
4	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern
5	Stoßfänger vorn	Spoiler - beschädigt - erneuern
6	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
8	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verformt - erneuern

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Sitz vorn	Lehnenbezug links - Abrieb - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr. Ort



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 94H	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	225/50 R17 94H	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	265/30 R20 94Y	Dunlop	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	265/30 R20 94Y	Dunlop	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

## Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.04.2025  
**Protokollnummer: 39496125**  
Anlieferungsdatum: 28.04.2025



Auto Plus

---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	A5 Sportback	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	102.051 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZF54LA020770	<b>Erstzulassung</b>	13.07.2020

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum



**Abbildung 7:** Innenraum




**Abbildung 8:** Innenraum



**Abbildung 9:** Innenraum



**Abbildung 10:** Sonstiges



**Abbildung 11:** Sonstiges



**Abbildung 12:** Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.04.2025

**Protokollnummer: 39496125**

Anlieferungsdatum: 28.04.2025



Auto Plus



**Abbildung 19:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #1:** Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #2:** Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #4:** Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern




**Beschädigung #4:** Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #4:** Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #4:** Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #5:** Stoßfänger vorn: Spoiler - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #5:** Stoßfänger vorn: Spoiler - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #6:** 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #6:** 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #6:** 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #6:** 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #6:** 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #6:** 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #6:** 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #6:** 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #7:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden... - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden... - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #10:** Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #10:** Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott