



TRUZZZV0M1005161

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	73 269 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	0 km
Type/Modèle	TT Coupé	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	06/2026
Numéro de châssis	TRUZZZV0M1005161	Puissance / Cylindrée	180 kW / 1 984 ccm
Première immatriculation	23 avr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Essence	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Toit	Rail de toit droit - Rayure(s) - Revêtement/polissage
2	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Rayure(s) - Revêtement/polissage
3	Habillages/Protections	Habillage porte avant droite - Déformé - Diminution de valeur
4	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Rayure(s) - Réparation intelligente
5	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Effectuer
6	2e Jeu de roues	Jeu de jantes alliage complet - Eraflé - Diminution de valeur
7	Seuil gauche	Habillage - Eraflé - Remplacer
8	Garde-boue droit	Garde-boue droit - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
9	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte AvD	Bordure de la porte - Eraflé - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
3	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
4	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
5	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante



Dommmages pré-existants

N°	Dommmage pré-existant
1	Dessous de caisse, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98V	Michelin	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	225/50 R17 98V	Michelin	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/40 R18 93Y	Goodyear	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	245/40 R18 97Y	Pirelli	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					05/2026

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 7 mai 2025
Numéro de protocole: 39597151
Date de livraison: 7 mai 2025



Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	TT Coupé	Kilométrage (Lu)	73 269 km
Numéro de châssis	TRUZZZFV0M1005161	Première immatriculation	23 avr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions permettant l'évaluation du véhicule étaient réunies.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.



Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Toit: Rail de toit droit - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Domage #1: Toit: Rail de toit droit - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Domage #1: Toit: Rail de toit droit - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Domage #2: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Domage #2: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Domage #2: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Domage #3: Habillages/Protections: Habillage porte avant droite - Déformé - Diminution de valeur



Domage #3: Habillages/Protections: Habillage porte avant droite - Déformé - Diminution de valeur



Domage #4: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Rayure(s) - Réparation intelligente



Domage #4: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Rayure(s) - Réparation intelligente



Domage #6: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Eraflé - Diminution de valeur



Domage #6: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Eraflé - Diminution de valeur



69190 Waldorf



Domage #6: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Erafle - Diminution de valeur




Domage #6: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Erafle - Diminution de valeur



Domage #7: Seuil gauche: Habillage - Erafle - Remplacer



Domage #7: Seuil gauche: Habillage - Erafle - Remplacer



Domage #7: Seuil gauche: Habillage - Erafle - Remplacer



Domage #7: Seuil gauche: Habillage - Erafle - Remplacer



Domage #8: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #8: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #8: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #9: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #9: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #9: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

Date d'inspection: 7 mai 2025

Numéro de protocole: 39597151

Date de livraison: 7 mai 2025



69190 Walldorf



Domage #9: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre