



WBA6N31070FL38162

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	35 737 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	0 Monat(e)
Type/Modèle	330e	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	06/2026
Numéro de châssis	WBA6N31070FL38162	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	21 mai 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	06/2024, 28 187 km	Peinture	
Type de carburant		Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Panneau latéral arrière droit	Accès - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente
2	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer
3	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière (Stark) - Eraflé - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Vitrage	Pare-brise (Steinschläge) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	



Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95Y	Pirelli	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	255/40 R18 99Y	Pirelli	Pneus été	4mm - 4mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

Date d'inspection: 7 mai 2025

Numéro de protocole: 39596436

Date de livraison: 7 mai 2025



69190 Walldorf

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	330e	Kilométrage (Lu)	35 737 km
Numéro de châssis	WBA6N31070FL38162	Première immatriculation	21 mai 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions permettant l'évaluation du véhicule étaient réunies.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.



Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



69190 Walldorf



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



69190 Walldorf




Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers




Illustration 24: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Panneau latéral arrière droit: Accès - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente



Dommage #1: Panneau latéral arrière droit: Accès - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente



Dommage #1: Panneau latéral arrière droit: Accès - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente



Dommage #2: Divers: Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer



Dommage #3: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière (Stark) - Erafilé - Remplacer



Dommage #3: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière (Stark) - Erafilé - Remplacer