

WAUZZZFY5N2010658

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	118.518 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	1.500 km
Typ/Modell	Q5 50 TFSI e	HU (Bericht lag nicht vor)	12/2024
Fahrgestellnummer	WAUZZZFY5N2010658	Leistung / Hubraum	195 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	08.12.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
2	Heckklappe/-tür	Heckspoiler - Kratzer - lackieren
3	Tür hinten links	Tür - Kratzer - lackieren
4	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - lackieren
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - lackieren
7	Tür vorn links	Tür - Kratzer - lackieren
8	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - lackieren
9	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dach, Kotflügel rechts, Motorhaube, fachgerecht ausgeführt

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.04.2025

Protokollnummer: 39500964

Anlieferungsdatum: 29.04.2025



Auto Plus

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R17 104H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/65 R17 104H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/60 R18 103V	Michelin	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.
2	235/60 R18 103V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, N.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.04.2025

Protokollnummer: 39500964

Anlieferungsdatum: 29.04.2025



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Q5 50 TFSI e	Laufleistung (abgelesen)	118.518 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZFY5N2010658	Erstzulassung	08.12.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Kratzer - lackieren



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Kratzer - lackieren



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren




Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott