



# VOLKSWAGEN TIGUAN 1.5 TSI LIFE DSG 110KW

VIN **WVGZZZ5NZMW063971**  
Primera matriculación **20/08/2021**

## DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección **05/05/2025 11:16:56** Ubicación de la inspección **Cars&Cars**

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN **WVGZZZ5NZMW063971** Tipo de combustible **Gasolina**  
Tipo de carrocería **Todocamino** Marca **VOLKSWAGEN**  
Primera matriculación **20/08/2021** Modelo **Tiguan 1.5 TSI Life DSG 110kW**

## DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves **2** Manual de instrucciones **No** Documento de matriculación **Copia**  
Ficha Técnica **Sí** Documento de matriculación **Sí** Tipo de libro de mantenimiento **Mantenimiento digital**

## NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	4,0 mm	Hankook	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	4,0 mm	Hankook	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	6,0 mm	Hankook	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	6,0 mm	Hankook	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica

# DAÑOS EXTERIORES



## 1 | CAPÓ

Tipo

Esquirla

Modo de reparación

Aceptable



## 2 | CAJA RETROV EXT IZ

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



## 3 | EMBELLECEDOR ALETA TRAS IZ

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



## 4 | PARAGOLPES TRAS

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Aceptable



## 5 | PUERTA TRAS DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pulimentar



## 6 | PUERTA DELANT DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pulimentar

# FOTOS COMERCIALES

