


Voertuig gegevens

Chassisnr.	VF3MRHNSU LS101709	Merk	PEUGEOT	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H2-39-TD	Model	3008 GT-line PureTech 130 EAT8 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	25-05-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	161 196 km	Cylinderinhoud	1199	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	02-06-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Open dak	✓
Panoramadak	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	
Onderhoudsboekje	
Reservesleutel	
Sleutel met afstandsbediening	
Navigatie software	

Banden

Exterieur schade

3



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

4



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

5



Onderdeel

Alu velg 19'

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

6



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

7



Onderdeel

Voorruit

Positie

-

Type

Steenslag

Omvang

Diameter (mm) > 10

Bewerking

Vervangen

8



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

9



Onderdeel

Alu velg 19'

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

10



Onderdeel

Scherf

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

Interieur schade

1



Onderdeel

Stoelzitting stof

Positie

Rechtsvoor

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen

2



Onderdeel

Stoelzitting stof

Positie

Achter

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen

11



Onderdeel

Stoelzitting leer

Positie

Linksvoor

Type

Versleten

Omvang

-

Bewerking

Ter info

12



Onderdeel

Kofferbakbekleding

Positie

-

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen