



## JEEP AVENGER 1.2 ALTITUDE 100

VIN ZAC5JACL4PJK09213  
Primera matriculación 31/05/2023

### DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección 14/05/2025 11:51:35 Ubicación de la inspección Cars&Cars

### INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN	ZAC5JACL4PJK09213	Tipo de combustible	Gasolina
Tipo de carrocería	Todocamino	Marca	JEEP
Primera matriculación	31/05/2023	Modelo	Avenger 1.2 Altitude 100

### DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Manual de instrucciones	No	Documento de matriculación	Copia
Ficha Técnica	Sí	Documento de matriculación	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento

### NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	3,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	4,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	5,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	5,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Aluminio	No aplica

# DAÑOS EXTERIORES



## 3 | PARAGOLPES DELANTERO

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



## 4 | PARAGOLPES TRAS

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



## 5 | MOLDURA PARACHOQUES TRAS DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



## 6 | LLANTA ALU DEL DR


Tipo

Rayado

Modo de reparación

Aceptable

# DAÑOS INTERIORES



## 1 | INTERIOR

Tipo	Sucio
Modo de reparación	Limpiar



## 2 | POMO DE PALANCA DE CAMBIO

Tipo	Gastado
Modo de reparación	Aceptable

# FOTOS COMERCIALES

