

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WDB906633 1P625335	Merk	MERCEDES-BENZ	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	TK-08-0P	Model	Sprinter 316CDI 3665 3.5t 7G-Tronic 6 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	05-09-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	110 122 km	Cylinderinhoud	2143	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	30-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
-------------	---

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Continental 235/65/16 All seasons 9.0 mm		Continental 235/65/16 All seasons 8.5 mm	
Continental 235/65/16 All seasons 9.0 mm		Continental 235/65/16 All seasons 8.5 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Portier

Positie

Linksvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

● ● ● ●

2



Onderdeel

Schermbord

Positie

Links

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

● ●

3



Onderdeel

Schermbord

Positie

Linksachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

● ●

4



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

● ●

5



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

● ● ● ● ●

6



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

● ● ● ● ● ● ●

7



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

● ●

8



Onderdeel

Behuizing achteruitkijkspiegel

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

● ●

9



Onderdeel

Ander carrosserieonderdeel

Positie

-

Type

Niet conform

Omvang

-

Bewerking

Ter info buitenzijde nat

● ● ●

11



Onderdeel

B stijl

Positie

Links

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

● ●

Interieur schade

10



Onderdeel	Rugleuning leer
Positie	Linksvoor
Type	Versleten
Omvang	-
Bewerking	Ter info