



# PEUGEOT 3008 1.2 S&S PURETECH ALLURE EAT8 130

VIN **VF3MRHNSUNS152386**  
Primera matriculación **10/01/2023**

## DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección **16/05/2025 9:47:11** Ubicación de la inspección **Cars&Cars**

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN	<b>VF3MRHNSUNS152386</b>	Tipo de combustible	<b>Gasolina</b>
Tipo de carrocería	<b>Todocamino</b>	Marca	<b>PEUGEOT</b>
Primera matriculación	<b>10/01/2023</b>	Modelo	<b>3008 1.2 S&amp;S PureTech Allure EAT8 130</b>

## DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	<b>2</b>	Manual de instrucciones	<b>No</b>	Documento de matriculación	<b>Copia</b>
Ficha Técnica	<b>Sí</b>	Documento de matriculación	<b>Sí</b>	Tipo de libro de mantenimiento	<b>Falta el libro de mantenimiento</b>

## NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	5,0 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	5,0 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	6,0 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	6,0 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Verano	Aluminio	No aplica

# DAÑOS EXTERIORES



## 2 | PARAGOLPES DELANTERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



## 3 | ESPOILER DELANTERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



## 4 | MOLDURA PARACHOQUES TRAS DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



## 5 | EMBELLECEDOR ALETA TRAS DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



## 6 | PUERTA DELANT DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



## 7 | LLANTA ALU DEL DR PULIDO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



## 8 | LLANTA ALU DEL IZ PULIDO

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Precio Cerrado

# DAÑOS INTERIORES



## 1 | INDICADOR DE ADVERTENCIA

Tipo

Encendido

Modo de reparación

Control

# FOTOS COMERCIALES

