



CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150 DSG

VIN **VSSZZZKMZNR058883**
Primera matriculación **14/06/2022**

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección **29/05/2025 10:46:00** Ubicación de la inspección **Cars&Cars**

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN **VSSZZZKMZNR058883** Tipo de combustible **Gasolina**
Tipo de carrocería **Todocamino** Marca **CUPRA**
Primera matriculación **14/06/2022** Modelo **Formentor 1.5 TSI 150 DSG**

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves **2** Manual de instrucciones **No** Tipo de libro de mantenimiento **Falta el libro de mantenimiento**
Ficha Técnica **No** Documento de matriculación **No**

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	4,0 mm	Continental	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	4,0 mm	Continental	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	5,0 mm	Continental	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	5,0 mm	Continental	245/45 R 18 96 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



2 | PARAGOLPES DELANTERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | PUERTA TRAS IZ

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparación de abolladuras sin necesidad de pintura



4 | LLANTA ALU TRAS DR PULIDO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

DAÑOS INTERIORES



1 | INDICADOR DE ADVERTENCIA

Tipo

Encendido

Modo de reparación

Control

FOTOS COMERCIALES

