MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

INFORME DE TASACIÓN

CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150 DSG

VIN	VSSZZZKMZNR063560
Primera matriculación	26/05/2022

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	29/05/2025 10:28:50	Ubicación de la inspección	Cars&Cars

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN	VSSZZZKMZNR063560	Tipo de combustible	Gasolina
Tipo de carrocería	Todocamino	Marca	CUPRA
Primera matriculación	26/05/2022	Modelo	Formentor 1.5 TSI 150 DSG

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Manual de instrucciones	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No		

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	5,0 mm	Otro	245/45 R 18 100 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	5,0 mm	Otro	245/45 R 18 100 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	6,0 mm	Otro	245/45 R 18 100 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	6,0 mm	Otro	245/45 R 18 100 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES

1 | PARAGOLPES DELANTERO

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**

2 | MOLDURA PARACHOQUES TRAS

Tipo	**Abolladuras**
Modo de reparación	**Aceptable**

3 | LLANTA ALU DEL IZ PULIDO

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**





4 | LLANTA ALU TRAS IZ PULIDO

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**



5 | LLANTA ALU TRAS DR PULIDO

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**

FOTOS COMERCIALES