



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

22.05.2023	0584	BZJ000479	2	70/-	160
M1	AC		4590 --	1865 --	
WAUZZZFZ8PP046911	5		1620 --	1965 --	
AUDI				75	
FZ			0	2475	2475
XBL1EH1			1145	1395	
HE1HE1G1Z01RT011A190GAAEM0			1145	1395	
Q4 35 E-TRON			1000	750	5
AUDI			235/55 R19 101T		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			255/50 R19 103T		
Kombilimousine					
715/2007*2018/1832AX					7
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz					e1*2018/658*00006*06
Elektro					05.09.2022
0004	30AX				GS525329
P.2: 70.00KW/30MIN; NENNLEISTUNG 125.00KW*7.2/8.2 +95 B.ANHA					
NGBETRIEB*O.1;1200 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGK					
OMBINATION:3475KG*WWW.ANIK.LT.EGTG*BATTERIEKAPAZITÄT 55.0KWH*					

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 15 : Wartungsnachweis