



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 6 : Serviceintervallanzeige



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz



Bild 13 : Laufleistung



Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 16 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 17 : Tür vorne rechts Delle mit Lackbeschädigung




Bild 18 : Tür vorne rechts Delle mit Lackbeschädigung



Bild 19 : Tür hinten rechts Delle