

DEKRA Automobil GmbH  
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Karlsruhe  
Im Husarenlager 14  
76187 Karlsruhe  
Telefon 0721 / 5607-0  
Fax 0721 / 5607-60  
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Michael Zorn  
Tel. direkt 0721 5607-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****E MP1912****FIN****WBA35BG080N052671**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210003894  
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
27.05.2025, telefonisch.  
03.06.2025, 08:30 Uhr, durch Herrn Michael Zorn bei DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe ohne Anwesenheit  
einer bevollmächtigten Person.  
03.06.2025  
Leasing-Nr. 322481

Bewertet auf  
Betrifft

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-3.090,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.596,63 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-3.090,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.596,63 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 92 µm bis 135 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.

Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.09.2020	Letzte Zulassung	05.09.2020
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	X3 xDrive20d Aut.	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA35BG080N052671
HSN / TSN	0005 / CZT	Schlüssel-Nr.	10137672
Km-Stand abgelesen	115573	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 18 100 V	Michelin / Pilot Sport 4 SUV RG	S /O	6 mm
rechts	225 / 60 R 18 100 V	Michelin / Pilot Sport 4 SUV RG	S /O	6 mm
2 links	225 / 60 R 18 100 V	Michelin / Pilot Sport 4 SUV RG	S /O	6 mm
rechts	225 / 60 R 18 100 V	Michelin / Pilot Sport 4 SUV RG	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 60 R 18 104 H	Michelin / Pilot Alpin 5 SUV	W /O	6 mm
225 / 60 R 18 104 H	Michelin / Pilot Alpin 5 SUV	W /O	6 mm
225 / 60 R 18 104 H	Michelin / Pilot Alpin 5 SUV	W /O	5 mm
225 / 60 R 18 104 H	Michelin / Pilot Alpin 5 SUV	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Allradantrieb xDrive, Armauflagen vorne und hinten, Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Fahrerlebnisschalter, Fahrsicherheitsysteme, Favoritentasten, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe Steptronic, Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hinten, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Oxid Silber dunkel matt mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kilometertacho, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit 1-Zonen-Regelung, Kopfstützen (5), Kraftstofftank, größer, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktion, Mittelarmlehne im Fond, Paket: Connected Package, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Personal Profile, Polsterung: Stoff Hevelius, Radio: BMW Live Cockpit, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Rekuperationssystem, Räder: 18" Leichtmetallräder V-Speiche 618, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifen-Pannen-Anzeige, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Start-/Stop-Knopf, Steckdosen (12V) im Ablagefach vorn, TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperrung Elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
302	Alarmanlage
3AC	Anhängerkupplung
610	BMW Head-Up Display
5AS	Driving Assistant
413	Gepäckraumtrennnetz
431	Innenspiegel, automatisch abblendend
534	Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung
320	Modellschriftzug-Entfall
6U2	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus
9BD	Paket: Business Paket
5DM	Parking Assistant
	Polsterung: Stoff-/Lederkombination Vivus
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
481	Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
 letzte Wartung: am 13.11.2024 bei Kilometerstand 101.793

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Motor ölfleucht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14, 15)	155	voll	-155	-130,25
2. Motorhaube eingedellt, drücken (Bild 16, 17)	95	voll	-95	-79,83
3. Dach mehrfach eingedellt, drücken (Bild 18)	120	voll	-120	-100,84

4. Seitenwand hinten links leichte delle mit kleinem lackschaden, smart repair (Bild 19, 20)	155	voll	-155	-130,25
5. Stoßfänger hinten eingedellt, erneuern (Bild 21, 22)	1.915	voll	-1.915	-1.609,24
6. Felge lackiert hinten links Winterrädern verkratzt, smart repair (Bild 24, 25)	150	voll	-150	-126,05
7. Service in Vergangenheit überzogen (Minderwert)	500	voll	-500	-420,17
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>3.090</b>		<b>-3.090</b>	<b>-2.596,63</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Fahrersitz Bezug leichte Abnutzung,  
Lenkradkrantz leichte Kratzer,  
Türe vorne links kleine Kratzer,  
Stoßfänger vorne unterhalb verschrammt,

### Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Michael Zorn

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

<b>Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert</b>		
03.06.2025	.	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>DEKRA Sachverständiger</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Karlsruhe 76187 Karlsruhe Im Husarenlager 14  
 Tel.: 0721 / 5607-0 Fax: 0721 / 5607-60

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 219 03.06.2025

FABRIKAT	BMW	X3 (G01/G08)	XDRIVE 20D TYP-CODE 01 X3 11
AUSSTATTG	AB 07.2020	REKUPERATION	KRAFTSTOFFTANK VERGR
	KAEITEMITTEL R1234YF	KLIMAAUTOMAT 2-ZONEN	CO2 UMFANG
	A-/I-SPIEG AUT ABBL	NAVIG-SYS BUSINESS	DAB TUNER
	SCHEINW LED HIGH PER	GEPAECKRAUMTRENNNETZ	SITZBEZ STOFF/LEDER
	SPORTSITZE VORN	SITZHEIZUNG V	LIVE COCKPIT PLUS
	LORDOSENSTUETZE V	GESCHW-REGL STOP/GO	INTELLIGENTER NOTRUF
	DIEBSTAHLWARNANLAGE	ANH-VORR SCHWENKBAR	HEAD-UP DISPLAY
	PARKASSISTENT	I-SPIEG AUT ABLENDB	PARK DIST CONTR V/H
	1995CCM 140KW	RADSCHR-SICHERUNG	8-GANG AUTOMATIK
	NOTRAD 4 B X 18	FUSSGAENGERSCHUTZ	REIFEN 225/60 R18..W
	FELGE 7 J X 18 ALU	DRIVING ASSISTANT	REIFENDRUCKANZEIGE
	EU SPEZIFISCH		

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =155.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =155.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =155.00	EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	3	2	25.83
51 12 656	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER H AB-/ANBAUEN	3	9	116.25
	UMFASST: HECKLEUCHTEN AB-/ANBAUEN			
51 12 657	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER H ERSETZEN (VERKLEIDUNG STOSSFAENGER ABGEBAUT)	3	4	51.67
66 20 603	ZUSATZARBEIT FUER PARK DISTANCE CONTROL	3	1	12.92

## L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-UNI		AW	
2583	VERKLEIDUNG STOSST H NEUTEILLACK	ST K1R	12	
2613	BLENDE ABSCHL-OESE OBERFL LACK	ST K2	1	
	LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.- PREIS
	FAKTOR	170.50 EUR/STD		
	LACKIERZEIT		13	
	VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG		7	
	GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	20.0	
	GESAMT-LACKIERZEIT	12 AW/STD :	24.0	341.00
	LACKIER-MATERIALKOSTEN			PREIS
	NEUTEILLACKIERUNG K1R			212.48
	OBERFLAECHENLACKIERUNG K2			0.33
	MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG			54.40
	SYSTEM AUDATEX		BLATT	1

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 219 03.06.2025

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.06.2025 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2583		VERKLEIDUNG STOSST H	51 12 7 488 220	747.48
2588		SATZ BLENDEN PARKH	51 12 5 A3F 538	25.35
2589	6	SATZ HALTER SENSOR H	66 20 9 283 203	15.90
2651	8 X	SCHRAUBE STOSST H	07 14 7 148 437	5.92

S C H L U S S K A L K U L A T I O N EUR EUR

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD		
GESAMT KL 3	16 AW X	155.00 EUR/STD	206.67	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN				206.67
L A C K I E R U N G				
ARBEITSKOSTEN			341.00	
MATERIALKOSTEN			267.21	
GESAMTSUMME LACKIERUNG				608.21
E R S A T Z T E I L E			794.65	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE				794.65
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.			1 609.53
MWST 19.00 %				305.81
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.			1 915.34

## ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT \* = ANWENDERANGABEN  
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR  
 )=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX  
 (C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH  
 VORBEHALTEN