

DEKRA Automobil GmbH  
Sauerwiesen 40, 67661 Kaiserslautern

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Kaiserslautern  
Sauerwiesen 40  
67661 Kaiserslautern  
Telefon 06301 / 7116-0  
Fax 06301 / 7116-50  
E-Mail  
kaiserslautern.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Stefan Neuhaus  
Tel. direkt 0621 68542-30  
Tel. mobil 0175 2610263

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**KL LI132**

**FIN**

**WUAZZZF42MA902423**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210003894  
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
20.05.2025  
02.06.2025, 08:15 Uhr, durch Herrn Manuel May bei DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Kaiserslautern, Sauerwiesen 40, 67661 Kaiserslautern ohne  
Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Bewertet auf  
Betrifft

02.06.2025  
Leasingrückläufer .

### Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

mit MwSt.  
ohne MwSt.

-850,00 EUR  
-714,29 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen

mit MwSt.  
ohne MwSt.

-850,00 EUR  
-714,29 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.06.2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	RS4 Avant quattro tiptronic
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WUAZZZF42MA902423
HSN / TSN	1860 / AAS	Schlüssel-Nr.	10114352
Km-Stand abgelesen	61175	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	6 / V-Motor
Leistung (kW)	331	Hubraum (ccm)	2894
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Antriebsart	Allrad
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	nardograu (Y7C) / Uni	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	275 / 30 R 20 97 Y	Nexen / N Fera SU1 RPB	S/O	7 mm
rechts	275 / 30 R 20 97 Y	Nexen / N Fera SU1 RPB	S/O	7 mm
2 links	275 / 30 R 20 97 Y	Nexen / N Fera SU1 RPB	S/O	7 mm
rechts	275 / 30 R 20 97 Y	Nexen / N Fera SU1 RPB	S/O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.07.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akzentflächen schwarz glänzend, Allradantrieb "quattro" mit selbstsperrendem Mittendifferenzial, Aluminiumoptik im Interieur, Audi connect Notruf & Service mit Fahrzeugsteuerung, Audi drive select, Audi pre sense city, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Schwarz glänzend, Bremssättel: RS-Stahlbremsanlage mit Bremssätteln in Schwarz, Dachkantenspoiler RS, Dachreling Schwarz, Dekoreinlagen Aluminium Race, Einparkhilfe plus, Einstiegsleisten mit Aluminiereinlage und beleuchtetem RS 4-Schriftzug, Elektromechanische Parkbremse, Fahrerinformationssystem mit hochauflösendem 7"-Farbdisplay, Fahrwerk RS-Sportfahrwerk, Frontscheibe in Akustikverglasung, Funkschlüssel, mit Safelock, Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: tiptronic (8-Stufen), Heckscheibenwischer, Interieurelemente in Kunstleder, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Komfortmittelarmlehne vorn, LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus inkl.Lenkradheizung, NichtraucherAusführung, Paket Ambiente Lichtpaket, Paket Optikpaket Schwarz glänzend, Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl, RS-Instrumenteneinsatz mit schwarzen Ziffernblättern, RS-Stoßfänger,

RS-Wählhebelknopf in perforiertem Leder, Rad: Aluminium Gussräder (4 Stück) im 10-Speichen-Stern-Design, Rad: Radschrauben diebstahlhemmend, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB), Rücksitzlehne umklappbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge in Alcantara/Leder-Kombination, Sitze: Sportsitze plus vorn, Sitzheizung vorn, Spurwechselwarnung, Start-Stop-System, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Wendeladeboden

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
8T8	Audi adaptive cruise control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
2F1	Audi connect Schlüssel
4ZP	Audi Ringe und Schriftzüge in Schwarz glänzend
7J3	Audi virtual cockpit plus im RS Design, volldigitales 12,3"-Kombiinstrument in Full-HD Auflösung
6XL	Außenspiegel elek. einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig aut. abblendend mit Memory-Funktion
PC2	Bremssättel: RS-Stahlbremsanlage mit Bremssätteln in Rot
5MF	Dekoreinlagen Aluminium Race anthrazit
1N8	Dynamiklenkung
6Y4	Elektronische Abregelung der Höchstgeschwindigkeit bei 280 km/h
GH2	Fahrwerk: quattro mit Sportdifferential
2MC	Fahrwerk: RS-Sportfahrwerk plus mit Dynamic Ride Control DRC
UH2	Halteassistent
KS1	Head-up Display
4L6	Innenspiegel, automatisch abblendbar, rahmenlos
9AQ	Komfortklimaautomatik 3-Zonen
PGC	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung
PXC	LED-Scheinwerfer Matrix mit dynamischem Blinklicht Front und Heck
7UG	MMI Navigation plus mit MMI touch
2Z0	Modellbezeichnung, Entfall
QE1	Paket Ablage- und Gepäckraumpaket
PCN	Paket Assistenzpaket Tour
QQ2	Paket Kontur- und Ambiente-Lichtpaket, mehrfarbig
PEF	Paket RS-Designpaket rot
PA2	Paket: RS-Dynamikpaket
WL1	Paket: RS-Komfortpaket
3FU	Panorama Glasdach
7X5	Parkassistent inklusive Einparkhilfe plus
46B	Rad: Aluminium Gussräder (4 Stück) im 5-Segmentspeichen-Evo-Design in Schwarz glänzend
7K3	Rad: Reifendruck-Kontrollsystem
9VS	Radiozubehör: Bang & Olufsen Sound System mit 3D-Klang
0P6	RS-Sportabgasanlage
KA2	Rückfahrkamera
N1H	Sitzbezüge in Leder Feinnappa mit Wabensteppung
PCH	Spurwechselwarnung inkl. Audi pre sense rear
9ZE	Telefon: Audi Phone Box
IU1	Telefon: Audi smartphone interface in Verb. mit MMI Navigation plus mit MMI touch
VW5	Verglasung: Akustikverglasung für Türscheiben vorn
4GR	Verglasung: Klimakomfort-/Akustikfrontscheibe drahtlos beheizbar
QL5	Verglasung: Privacy-Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
QR9	Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
 letzte Wartung: am 27.03.2025 bei Kilometerstand 59.508  
 bis Wartung verbleiben: 20.600 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Türgriff hinten rechts verschrammt, smart repair (Bild 16)	150	voll	-150	-126,05
2. Einstieg hinten rechts verschrammt, smart repair (Bild 17)	150	voll	-150	-126,05
3. Felge vorne rechts verschrammt, smart repair (Bild 19)	200	voll	-200	-168,07
4. Stoßfänger Ladekante verschrammt, smart repair (Bild 20, 21)	150	voll	-150	-126,05
5. Stoßfänger vorne unten verschrammt, smart repair (Bild 22, 23)	150	voll	-150	-126,05
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>800</b>		<b>-800</b>	<b>-672,27</b>

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

### Bezeichnung des Schadens

Seitenwand hinten rechts eingedellt, (Bild 18)

## Fehlende Teile

	Kosten Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Betriebsanleitung	50	voll	-50	-42,02
<b>fehlende Teile insgesamt / Minderwert</b>	<b>50</b>		<b>-50</b>	<b>-42,02</b>

## Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
 Stefan Neuhaus

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

<b>Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert</b>		
02.06.2025	Tobias Scherer	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>DEKRA Sachverständiger</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift