

**ZFA3120000JE59311**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	36.826 km
<b>Hersteller</b>	Fiat	<b>Restlauf bis Service</b>	9.165 km
<b>Typ/Modell</b>	500	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	02/2026
<b>Fahrgestellnummer</b>	ZFA3120000JE59311	<b>Leistung / Hubraum</b>	52 kW / 999 ccm
<b>Erstzulassung</b>	02.02.2021	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Grau-Schwarz
<b>Letzte Wartung</b>	08/2024, 30.911 km	<b>Lackierung</b>	Weiß
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.Benzin/E	<b>Getriebe</b>	Manuell

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Lackmangel - lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

### Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
-----	-----

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	185/55 R15 82H	Falken	Ganzjahresreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	185/55 R15 82H	Falken	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle  
Neuss, Auto Partner  
Ingenieurbüro Demir  
Hammer Landstr. 95  
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 30.05.2025  
**Protokollnummer: 39987025**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Demir



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Fiat	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	500	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	36.826 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	ZFA3120000JE59311	<b>Erstzulassung</b>	02.02.2021

### **Fahrzeug-Identifizierung:**

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### **Besichtigungsbedingungen:**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### **Allgemeinzustand:**

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle  
Neuss, Auto Partner  
Ingenieurbüro Demir  
Hammer Landstr. 95  
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 30.05.2025  
**Protokollnummer: 39987025**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Demir



## Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Dokumente

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle  
Neuss, Auto Partner  
Ingenieurbüro Demir  
Hammer Landstr. 95  
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 30.05.2025  
**Protokollnummer: 39987025**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Demir



Abbildung 13: Dokumente



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #2:** Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - lackieren



**Beschädigung #3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - lackieren

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle  
Neuss, Auto Partner  
Ingenieurbüro Demir  
Hammer Landstr. 95  
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 30.05.2025  
**Protokollnummer: 39987025**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Demir



**Beschädigung #3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -  
Lackmangel - lackieren