



WAUZZZGE8MB034682

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	67 723 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	28 500 km
Type/Modèle	e-tron 50 quattro Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik	Certificat de contrôle technique	
Numéro de châssis	WAUZZZGE8MB034682	Puissance / Cylindrée	230 kW / 1 ccm
Première immatriculation	29 avr. 2021	Garnissage/Couleur	Tissu / Anthracite-Gris
Dernière maintenance		Peinture	Noir
Type de carburant	Electrique	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite (Materialabtrag optisch gering) - Erafilé - Pas de moins-value
2	Habillages/Protections	Garniture de toit - Encrassé - Propre
3	Documents	Dossier du journal de bord (fehlt) - Remplacer
4	Panneau latéral arrière droit	Accès - Rayure(s) - Réparation intelligente
5	Pare-chocs avant	Becquet - Erafilé - Réparer et repeindre
6	Divers	Certificat de contrôle technique - Aucune indication - Effectuer
7	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie (Kratzer,Dellen) - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	255/55 R19 111V	Dunlop	Pneus hiver	5mm - 5mm	Non OK	Non OK
2	255/55 R19 111V	Dunlop	Pneus hiver	4mm - 4mm	Non OK	Non OK

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	255/50 R19 111H	Bridgestone	Pneus été	5mm - 5mm	Non OK	OK
2	255/50 R19 111H	Bridgestone	Pneus été	5mm - 5mm	Non OK	OK

Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					05/2026

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Equipement

Equipement

Description
Climatisation
Module de navigation avec vue carte
Radio

Commentaires

Der montierte Winterradsatz ist nicht Bestandteil des Auslieferungsumfangs

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	e-tron 50 quattro Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik	Kilométrage (Lu)	67 723 km
Numéro de châssis	WAUZZZGE8MB034682	Première immatriculation	29 avr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle appropriée de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison de conditions d'éclairage insuffisantes, d'humidité ou de saleté.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Habitacle



Illustration 11: Habitacle



Illustration 12: Habitacle



Illustration 13: Habitable




Illustration 14: NIV



Illustration 15: Accessoires



Illustration 16: Accessoires



Illustration 17: Accessoires



Illustration 18: Accessoires



Illustration 19: Documents



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite (Materialabtrag optisch gering) - Erafilé - Pas de moins-value



Domage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droi... (Materialabtrag optisch gering) - Erafilé - Pas de moins-value



Domage #2: Habillages/Protections: Garniture de toit - Encrassé - Propre



Domage #2: Habillages/Protections: Garniture de toit - Encrassé - Propre



Domage #4: Panneau latéral arrière droit: Accès - Rayure(s) - Réparation intelligente



Domage #4: Panneau latéral arrière droit: Accès - Rayure(... Réparation intelligente



Domage #5: Pare-chocs avant: Becquet - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #5: Pare-chocs avant: Becquet - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Date d'inspection: 23 mai 2025
Numéro de protocole: 39870247



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre