

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WDB906633 1P632674	Merk	MERCEDES-BENZ	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	TZ-89-1J	Model	Sprinter 316CDI 3665 3.5t 7G-Tronic 6 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	30-11-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Bruin Metallic
Km stand	240 499 km	Cylinderinhoud	2143	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	30-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
-------------	---

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Michelin 235/65/16 All seasons 6.0 mm			Michelin 235/65/16 All seasons 5.0 mm	
Michelin 235/65/16 All seasons 4.0 mm			Michelin 235/65/16 All seasons 4.0 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel	Portier	2		Onderdeel	Scherm
		Positie	Rechtsachter			Positie	Rechtsachter
		Type	Slechte herstelling			Type	Deuk met lakschade
		Omvang	-			Omvang	-
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Herstellen
● ● ● ●				● ● ● ●			

3		<table><tr><td>Onderdeel</td><td>Afdekplaat</td></tr><tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr><tr><td>Type</td><td>Doorboord</td></tr><tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr><tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr></table>	Onderdeel	Afdekplaat	Positie	Voor	Type	Doorboord	Omvang	-	Bewerking	Vervangen	4		<table><tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr><tr><td>Positie</td><td>Rechts</td></tr><tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr><tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr><tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr></table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechts	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Afdekplaat																								
Positie	Voor																								
Type	Doorboord																								
Omvang	-																								
Bewerking	Vervangen																								
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechts																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Herstellen																								
5		<table><tr><td>Onderdeel</td><td>Ander carrosserieonderdeel</td></tr><tr><td>Positie</td><td>Rechterzijde</td></tr><tr><td>Type</td><td>Ontbrekend</td></tr><tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr><tr><td>Bewerking</td><td>Ter info sleutel portier ontbreekt</td></tr></table>	Onderdeel	Ander carrosserieonderdeel	Positie	Rechterzijde	Type	Ontbrekend	Omvang	-	Bewerking	Ter info sleutel portier ontbreekt	6		<table><tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr><tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr><tr><td>Type</td><td>Hagel</td></tr><tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr><tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr></table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsvoor	Type	Hagel	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Ander carrosserieonderdeel																								
Positie	Rechterzijde																								
Type	Ontbrekend																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info sleutel portier ontbreekt																								
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Hagel																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
7		<table><tr><td>Onderdeel</td><td>Richtingaanwijzer</td></tr><tr><td>Positie</td><td>Rechts</td></tr><tr><td>Type</td><td>Gebroken</td></tr><tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr><tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr></table>	Onderdeel	Richtingaanwijzer	Positie	Rechts	Type	Gebroken	Omvang	-	Bewerking	Vervangen	8		<table><tr><td>Onderdeel</td><td>Scherf</td></tr><tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr><tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr><tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr><tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr></table>	Onderdeel	Scherf	Positie	Rechtsvoor	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Richtingaanwijzer																								
Positie	Rechts																								
Type	Gebroken																								
Omvang	-																								
Bewerking	Vervangen																								
Onderdeel	Scherf																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
9		<table><tr><td>Onderdeel</td><td>Motorkap</td></tr><tr><td>Positie</td><td>-</td></tr><tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr><tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr><tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr></table>	Onderdeel	Motorkap	Positie	-	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Herstellen	10		<table><tr><td>Onderdeel</td><td>Sierstrip bumper</td></tr><tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr><tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr><tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr><tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr></table>	Onderdeel	Sierstrip bumper	Positie	Voor	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Vervangen
Onderdeel	Motorkap																								
Positie	-																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Sierstrip bumper																								
Positie	Voor																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Vervangen																								
11		<table><tr><td>Onderdeel</td><td>Grille</td></tr><tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr><tr><td>Type</td><td>Gebroken</td></tr><tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr><tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr></table>	Onderdeel	Grille	Positie	Voor	Type	Gebroken	Omvang	-	Bewerking	Vervangen	12		<table><tr><td>Onderdeel</td><td>Voorruit</td></tr><tr><td>Positie</td><td>-</td></tr><tr><td>Type</td><td>Steenslag</td></tr><tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr><tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr></table>	Onderdeel	Voorruit	Positie	-	Type	Steenslag	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Grille																								
Positie	Voor																								
Type	Gebroken																								
Omvang	-																								
Bewerking	Vervangen																								
Onderdeel	Voorruit																								
Positie	-																								
Type	Steenslag																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
13		<table><tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr><tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr><tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr><tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr><tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr></table>	Onderdeel	Portier	Positie	Linksvoor	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Herstellen	14		<table><tr><td>Onderdeel</td><td>Scherf</td></tr><tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr><tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr><tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr><tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr></table>	Onderdeel	Scherf	Positie	Linksachter	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Portier																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Scherf																								
Positie	Linksachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
15		<table><tr><td>Onderdeel</td><td>Reflector</td></tr><tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr><tr><td>Type</td><td>Gebroken</td></tr><tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr><tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr></table>	Onderdeel	Reflector	Positie	Linksachter	Type	Gebroken	Omvang	-	Bewerking	Vervangen	21		<table><tr><td>Onderdeel</td><td>Dak</td></tr><tr><td>Positie</td><td>-</td></tr><tr><td>Type</td><td>Doorboord</td></tr><tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr><tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr></table>	Onderdeel	Dak	Positie	-	Type	Doorboord	Omvang	-	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Reflector																								
Positie	Linksachter																								
Type	Gebroken																								
Omvang	-																								
Bewerking	Vervangen																								
Onderdeel	Dak																								
Positie	-																								
Type	Doorboord																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								

16



Onderdeel	Stoelzitting stof
Positie	Linksvoor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

17



Onderdeel	Rugleuning leer
Positie	Linksachter
Type	Versleten
Omvang	-
Bewerking	Ter info

18



Onderdeel	Instrumentenpaneel
Positie	-
Type	Doorboord
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

19



Onderdeel	Hemelbekleding
Positie	Voor
Type	Met gaten
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

20



Onderdeel	Hemelbekleding
Positie	Centraal
Type	Doorboord
Omvang	-
Bewerking	Vervangen