

**WAUZZZF32N1117452**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	104.051 km
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Restlauf bis Service</b>	9.600 km
<b>Typ/Modell</b>	Q3	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	05/2025
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZF32N1117452	<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.968 ccm
<b>Erstzulassung</b>	11.05.2022	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>	03/2025, 100.220 km	<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Scheibenreinigung	Scheibenwischerarm hinten - beschädigt - erneuern
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - erneuern
4	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Stoßfänger hinten	Spoiler - beschädigt - erneuern
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Seitenwand links	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
5	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 99V	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/65 R17 99V	Goodyear	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 99V	Goodyear	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	215/65 R17 99V	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

## Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
SAP SE  
Dietmar-Hopp-Allee 16  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 22.05.2025  
**Protokollnummer: 39862419**  
Anlieferungsdatum: 22.05.2025



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	Q3	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	104.051 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZF32N1117452	<b>Erstzulassung</b>	11.05.2022

**Fahrzeug-Identifizierung:**

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen:**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

**Allgemeinzustand:**

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #2:** Scheibenreinigung: Scheibenwischerarm hinten...  
- beschädigt - erneuern



**Beschädigung #4:** Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade...  
Smart Repair



**Beschädigung #4:** Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden -  
Smart Repair



**Beschädigung #4:** Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade...  
Smart Repair



**Beschädigung #5:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle /  
Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle /  
Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Spoiler - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Spoiler - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott