



# Zustandsbericht

Protokollnummer: 40071959  
Auftrags-Nr / Referenz: 77010677  
Besichtigungsdatum: 04.06.2025

## Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	BMW 118i Sport Line		
Kennzeichen	MG-SC 905	Fahrgestellnummer	WBA7K310707M20206
Erstzulassung	10.03.2023	Laufleistung (abgelesen)	61.224 km
HSN/TSN	0005 / DCS 00393	Kraftstoffart / Zylinder	Benzin / 3
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell (6)
Farbe	Schwarz Uni	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	100 kW / 1.499 ccm	Nächste HU	03/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	6 Monat(e)
Letzte Wartung	12/2024 bei 51.717 km	Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Orange
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.845 kg
Dokumente	ZB I / II vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	77010677	Re-Import	Nein

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/45 R17 94V	Winterreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6mm / 6mm	i.O.
2	225/45 R17 94V	Winterreifen auf Leichtmetall	Goodyear	8mm / 8mm	i.O.

### Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/45 R17 94Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	5mm / 5mm	i.O.
2	225/45 R17 94Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					

### Ausstattung

#### Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagemöglichkeiten Im Interieur: - Türtaschen, vorne und hinten - Handschuhkasten - Ablagefach Mittelkonsole vorne - 2 Cupholder ohne Klemmelemente, Mittelkonsole vorne - Flaschenablagen in allen Türen - Kleiderhaken, hinten Im Gepäckraum - Seitenverkleidung links/rechts ohne Verstaubarkeit Ablegeboden - Aufbewahrung Bordwerkzeug (Abschleppöse, Schraubendreher) im linken Ablagefach



Bezeichnung
Active Guard Plus - Speed Limit Assist: kombiniert die Speed Limit Info mit dem Speed Limiter inkl. Überholverbotsanzeige mit Anzeige vorausliegender Geschwindigkeitsbegrenzungen (Verkerszeichenerkennung) - Spurverlassenswarnung mit Fahrbahnrückführung: erkennt Spurmarkierungen ab ca. 70 km/h und warnt per Lenkrad-Vibration vor ungewolltem Verlassen der Fahrspur - Frontkollisionwarnung mit Bremsengriff umfasst die Auffahr- und Personenwarnung mit City-Bremsfunktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung Deaktivierung über Schlüsselschalter auf Beifahrerseite, Kontrollleuchte im Funktionszentrum Dach
Airbag: Kopfairbags für alle 4 äußeren Sitzplätze
Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer
Anti-Blockier-System (ABS) - erhält die Lenkbarkeit des Fahrzeugs unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit, vermeidet ein Blockieren der Räder durch Regulierung des Bremsdrucks - Inkl. Bremsassistent zur Unterstützung eines kürzeren Bremswegs durch maximale Bremskraftverstärkung bei abruptem Bremsen (Vollbremsung) - Inkl. Cornering Brake Control zur Stabilisierung des Fahrzeugs bei Kurvenfahrten
Armaufklappung vorn klappbar mit integriertem Ablagefach
Aufmerksamkeitsassistent - analysiert das Fahrverhalten des Fahrers (Lenkung) - berücksichtigt Uhrzeit und Fahrzeit - Funktion ab 70km/h aufwärts - nicht abschaltbar - macht Vorschlag im Control Display, jetzt eine Pause zu machen
Auto Start-/Stop Funktion Reduziert den Kraftstoffverbrauch durch Ausschalten des Motors bei temporärem Stehen des Fahrzeugs
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
Bordcomputer inkl. Außentemperaturanzeige
Bremsleuchte, dritte
Check-Control - 3. Bremsleuchte, Bremslicht, Rücklicht, Abblendlicht, Fernlicht, Standlicht, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenleuchte bei Totalausfall, Tür/Heckklappe offen, Anzeige Minimalstand Ölniveau
ConnectedDrive Services kostenlose Nutzung von Fahrzeug Apps über BMW Online (Mobiles Internetportal, inkl. Zugriff auf Wetterinformationen, Nachrichten etc.), BMW Connected+ (ermöglicht via Bluetooth-Verbindung zur BMW Connected App, Fahrzeugintegration personalisierter und mobilitätsbezogener Services), Registrierung erforderlich für personalisierbare Dienste
Drehzahlmesser
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen - Dynamische Stabilitäts Control (DSC) - Dynamische Traktions Control (DTC) - Performance Control - Electronic Differential Lock Control (EDLC) - aktornahe Radschlupfbegrenzung (ARB) - Anhänger - Stabilisierungs-Logik - Bremsbereitschaft - Trockenbremsen - Fading-Unterstützung - Anfahrasistent
Einstiegsleisten mit BMW M Schriftzug
Fahrerlebnisschalter Fahrmodi COMFORT, ECO PRO, SPORT
Favoritentasten 8 frei belegbare Tasten zur Speicherung u.a. von Radiosendern, Telefonnummern, Navigationszielen.
Fensterheber, elektrisch - Taster zur Bedienung jeweils in Türverkleidung, Piktogramm beleuchtet, Mautfunktion - Fahrerseite für alle Fensterscheiben, Kindersicherungstaster - Einklemmschutz
Fußmatten in Velours, anthrazit vorn und hinten
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion - Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion im Geschwindigkeitsbereich von ca. 30 km/h - 250 km/h - Bergabfahrten mit Bremsengriff (auch mit Anhängerbetrieb) - in Kurven wird auf eine komfortable Geschwindigkeit eingeregelt - Bedienung über Multifunktionslenkrad - Anzeige der Wunschgeschwindigkeit und des Betriebsmodus in der Instrumentenkombination - Fahrer kann Funktion jederzeit übersteuern
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik
Heckscheibenwischer
iDrive Controller mit Direktwahltasten - 5 Tasten ohne Wippen - kleinerer Zwei-Wege iDrive Controller
Interieurleisten: Illuminated Berlin - mit Akzent High Matt, an Armaturentafel und Türverkleidung Interieurleiste hinterleuchtet - Lichtfarbe (Interieur) umschaltbar in 6 Lichtfarben (Weiß, Bronze, Orange, Flieder, Grün, Blau) und Helligkeit einstellbar für Ambiente Beleuchtung

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Grevenbroich  
Industriestr. 21  
41516 Grevenbroich

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Klimaanlage -1-Zonen-Klimaautomatik - Automatikprogramm mit 5 Intensitätsstufen gemeinsam für Fahrer und Beifahrer - Einstellbar: Temperatur, Luftmenge, Luftverteilung - Umluft - Klimaanlage (Kühlfunktion) - Mikrofilter - Fondraumheizkanal im Fußraum - Dieselmodelle inklusive PTC-Heizungselement
Kopfstützen (5) vorn und hinten - höhenverstellbar
Lackierung: Uni-Lackierung
LED-Scheinwerfer Funktionen in LED-Technologie: - Frontscheinwerfer und Heckleuchten - Tagfahr- und Positionslicht - Fahrtrichtungsanzeiger - Abblend- und Fernlichtfunktion in Bi-LED-Technologie
Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad - Speed Limit Device - Fernbedienung für Radio und ggf. Telefon
Lenkrad: Sport-Lederlenkrad - spezifisches, sportlicheres 3 -Speichendesign - Lenkradkranz in Leder, schwarz mit schwarzer Naht - ausgeformte Daumenauflagen - Dekorblende in Perlglanz Chrom - Schalt-/Wählhebelknauf in Leder
Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge
M Hochglanz Shadow Line Ausstattungsumfänge in Schwarz hochglänzend: - Fensterrahmeneinfassung - Fensterschachtabdeckung - Einfassung Blende C-Säule - Außenspiegelrahmen, Spiegelschwert und -fuß, Spiegeldreieck - Blende B-Säule
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Professional volldigit. 10,25" Instrumentendisplay, hochauflös. 10,25" Touch Control Display - Operating System 7 - Navigationsfunktion - Intuitive Bedienmöglichkeiten - BMW Intelligent Personal Assistant (Natürliche Sprachbedienung) - Touchbedienung - iDrive Touch Controller - Direktwahltasten - Fahrerprofil - Tuner mit Diversity -Empfang und RDS - Bluetooth/WiFi Schnittstelle - 2 USB-Anschlüsse zum Laden und zur Übertragung von Daten - 4G LTE Connectivity - Remote Software Upgrade
Ottopartikelfilter
Paket: Ablagenpaket Interieur: - Fahrer-/Beifahrersitz: Netze an Sitzlehne, in Farbe der Sitzblende - Mittelkonsole, hinten: eine Doppel-USB-Buchse (Typ C) - Basissteckdose (aus Grundausstattung), Mittelkonsole vorne Im Gepäckraum: - Cargo-Funktion der 2. Sitzreihe (zusätzliches Ladevolumen durch Neigungsverstellung der 2. Sitzreihe bei voller Nutzbarkeit als Fünfsitzer) - klappbarer und aufstellbarer Einlegeboden - definierte Verstaubarkeit der Hutablage unterhalb Einlegeboden - 2 Taschenhaken links/recht
Paket: Connected Package Professional - In-Car-Experience - 4G-LTE-Connectivity - Remote Services - Real Time Traffic Information (RTTI) (inkl. Gefahrenmeldungen) - On-Street Parking Information (OSPI) - BMW Maps - Smartphone Integration- Apple CarPlay und Android Auto - Connected Music
Paket: Lichtpaket Lichtquellen LED-Technologie - LED-Innenleselicht vorn und hinten mit Auflicht - Make-Up-Spiegel-Leuchten - Ambiente Beleuchtung Centerstack (dimmbar, mehrfarbig) - Fußraumleuchten vorn in weiß (nicht in Verbindung mit M Sportsitzen) - Ausstiegleuchten in den vorderen Türen - LED-Projektion BMW aus dem Außenspiegel auf Fahrerseite - Beleuchtung der Türaußengriffe (vorn und hinten)
Park Distance Control (PDC) vorn und hinten Ultraschallbasiertes Fahrerassistenzsystem: Erleichtert das Ein- und Ausparken durch akustische und optische Abstandswarnung vor Hindernissen im Front- und Heckbereich. Die Anzeige erfolgt durch farbige Markierungen in der schematischen Darstellung des Fahrzeugs auf dem zentralen Display.
Parkbremse, elektromechanisch
Performance Control - Motorsteuerungs- und Bremsengriffe bei Kurvenfahrt - Agilitätssteigerung - Kurvenneutralität
Personal Profile Personalisierung wichtiger Bedienfunktionen
Polster: Stoff Sensatec
Radio: BMW Live Cockpit - 8,8" zentrale Informationsanzeige (CID) mit Touchfunktionalität / 1280 x 480 Px - analoges I-Cluster mit 5,1" horizontalem Display 640 x 160Px - Radio, MP3 -Player und RDS-Doppeltuner - 1 x USB Typ A mit Datenübertragung und 1,5 Ampere Ladefunktion in der Mittelkonsole - 1 x USB Typ C mit 3 Ampere Ladefunktion in der vorderen Mittelarmlehne - 4G LTE Connectivity: festverbaute SIM-Karte mit 4G Netz im Fahrzeug - Umfang vernetzte Dienste für Connected Drive Märkte
Radiozubehör: DAB-Tuner - inklusive DAB+ - Ermöglicht digitalen Radioempfang und bietet neben CD-ähnlicher Klangqualität, ein breites Angebot an Spartenkanälen in Abhängigkeit vom Sendernetz - Zusatzinformationen wie Titel und Interpret werden in Form von Radiotext übermittelt
Radiozubehör: Lautsprechersystem Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern
Regensensor inkl. automatischer Fahrlichtsteuerung - automatische Aktivierung/Intervallschaltung der Scheibenwischer - automatisches Einschalten des Fahrlichts bei Dunkelheit
Räderzubehör: Radschraubensicherung



Bezeichnung
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle - elektronische Reifenfülldrucküberwachung für jeden Reifen - Reifendruckwarnung mit Text und Bild in Instrumentenkombination - Motor -/Ausstattungsabhängig: Anzeige der Reifentemperatur
Scheibenwaschdüsen beheizt
Servotronic - geschwindigkeitsabhängige Anpassung der Lenkkraftunterstützung
Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) vorne und hinten - pyrotechnischer Gurtschloss-Strammer vorn und Gurtkraftbegrenzer vorn - Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) hinten (links/rechts/mitte)
Sitze: Fondsitze umklappbar (60:40)
Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX für die äußeren Fondsitze
Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer Gegenüber Seriensitz: - spezifisches, sportlicheres Design - Sitz-, Lehnenwangen erhöht - Sitzneigungsverstellung - Sitztiefenverstellung - Sitzhöhenverstellungen - elektropneumatische Lehnenbreitenverstellung (nur Fahrerseite)
Speed Limiter - Geschwindigkeitsbegrenzer, mit dem die Maximalgeschwindigkeit individuell eingestellt werden kann. - Anzeige im Control Display und in der Instrumentenkombination. - Kann im Bedarfsfall übersteuert werden.
Start-/Stop-Knopf Schlüsselloser Motorstart
Steckdose (12 V) - Mittelkonsole, vorn - Blindstopfen
Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefon: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices Telematikdienst mit manuellem und automatischem Notruf, stellt im Bedarfsfall über ein BMW Call Center die Verbindung zu Hilfs- und Rettungsdiensten her. Neben der aktuellen Position des Fahrzeuges werden zusätzlich Daten über die Unfallschwere übermittelt.
Telefon: Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung - drahtlose Verbindung des Telefons mit dem Fahrzeug erweiterte Funktionalitäten - Bluetooth-/USB-Gerät - zwei Mikrofone, zwei Handys und ein Audio-Player gleichzeitig per Bluetooth koppelbar - Bluetooth Audio Streaming, - Darstellung von Kontaktfotos und Album Covers
Telefon: WLAN Hotspot - Ermöglicht die Verbindung von mobilen Endgeräten mit dem Internet über die im Fahrzeug integrierte SIM-Karte - bis zu 10 Geräte und in Abhängigkeit von der örtlichen Bandbreite mit max. 100 Mbit/s im Internet surfen - Die Nutzung ist kostenpflichtig (Registrierung und Zahlung erfolgt über das eigene Gerät)
Verglasung: Wärme-/Sonnenschutzverglasung - Grünstglas - Reduktion Sonneneinstrahlung (Licht) um ca. 20% - UVA-Strahlung um ca. ein Drittel reduziert - UVB-Belastung um ca. 100% reduziert - Reduktion Infrarot-Strahlung (Wärme) um ca. 50%
Verzurrösen im Gepäckraum
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set ECE-Ausführung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung - 2 Funkfernbedienungen - 4 Tasten: Entriegeln, Verriegeln, Heckklappe entriegeln, freie Programmierung - in Fernbedienung integrierter Schlüssel: Fahrertür - Verriegelungsanzeige über Knopf Türbrüstung - Beifahrertüren: mechanische Kindersicherung - Funkfernbedienung mit Zierspange
Zusatzausstattung Sport Line - Frontstoßfänger mit spezifischen Designelementen in Schwarz hochglänzend - T-förmiges Designelement rechts und links in Schwarz hochglänzend - Heckstoßfänger mit spezifischen Designelementen in Schwarz hochglänzend - Dachzierleiste in Wagenfarbe - Amaturenbrett mit Kontrastnähten

## Sonderausstattung

Bezeichnung
Entfall Modellschriftzug - Entfall Modellschriftzug am Heck - zusätzlich Entfall Schriftzug der Motorisierung
Gepäckraumtrennnetz 2 schwarze Netze: - 1 für Fondlehne aufgestellt - 1 für Fondlehne umgeklappt - Fixierung mittels Haken und Spannbändern - Aufnahmen im Dachholm (jeweils Himmelfarbe) mit Blende, schließund klappbar - 6 Verzurrösen im Gepäckraum
Interieurleisten: Illuminated Brooklyn - mit Akzent Triangle, an Armaturentafel und Türverkleidung Interieurleiste hinterleuchtet -Lichtfarbe (Interieur) umschaltbar in 6 Lichtfarben (Weiß, Bronze, Orange, Flieder, Grün, Blau) und Helligkeit einstellbar für Ambiente Beleuchtung
Kraftstofftank, größer - um 8 Liter vergrößertes Volumen des Kraftstofftanks



Bezeichnung
Lenkrad: M Lederlenkrad - inklusive Schalthebel "Shortshifter" (nur für Handschalter) - spezifisches BMW M 3-Speichendesign, schmale Ausführung - Lenkradkranz in Leder Walknappa, schwarz mit schwarzer Naht - ausgeformte Daumenauflagen - Akzentspange in Perlglanz Chrom - Schalt-/Wählhebelknauf in Leder Walknappa - M Emblem auf Lenkradkranz, Schalt-/Wählhebelknauf
Räder: 17" Leichtmetallräder Vielspeiche 546 7,5J x 17 / Bereifung 225/45 R17 Reflexsilber
Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer Die Lordosenstütze für Fahrer- und Beifahrersitz ist elektrisch in Höhe und Tiefe verstellbar und sorgt so für eine orthopädisch einwandfreie Sitzhaltung.
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer - Sitzfläche - Rückenlehne - dreistufig - Schnellaufheizfunktion
Spiegelkappen schwarz

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Kundeneigentum) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - Löcher - erneuern
3	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - Smart Repair
4	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Seitenwand rechts	Kniestück - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
10	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
14	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
15	Fahrzeugdach	Dach - verkratzt / verschürft - lackieren

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Winterradsatz ist nicht Teil der Ausstattungsliste.

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.



### **Fahrzeug-Identifizierung:**

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### **Besichtigungsbedingungen:**

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

### **Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:**

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### **Verkehrssicherheit:**

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

### **Vorschäden:**

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

### **Weitere Hinweise und Feststellungen:**

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Grevenbroich  
Industriestr. 21  
41516 Grevenbroich

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Laderaum



**Abbildung 6:** Motorraum

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Grevenbroich  
Industriestr. 21  
41516 Grevenbroich

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach




**Abbildung 7: FIN**



**Abbildung 8: Innenraum vorne**




**Abbildung 9: Kombiinstrument**



**Abbildung 10: Laufleistung**



**Abbildung 11: Instrumententafel**



**Abbildung 12: Innenraum hinten**

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Grevenbroich  
Industriestr. 21  
41516 Grevenbroich

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Kundeneigentum) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Kundeneigentum) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - Löcher - erneuern



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - Löcher - erneuern



**Beschädigung #3:** Tür vorn links: Türkante - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Tür vorn links: Türkante - Kratzer - Smart Repair

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Grevenbroich  
Industriestr. 21  
41516 Grevenbroich

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #3:** Tür vorn links: Türkante - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung #4:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung




**Beschädigung #4:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #5:** Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort  
Holman Grevenbroich  
Industriestr. 21  
41516 Grevenbroich

Empfänger  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach




**Beschädigung #6:** Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Seitenwand rechts: Kniestück - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Seitenwand rechts: Kniestück - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair


**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Grevenbroich  
Industriestr. 21  
41516 Grevenbroich


**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #9:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Sm...  
Repair



**Beschädigung #9:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden -  
Smart Repair



**Beschädigung #9:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Sm...  
Repair



**Beschädigung #10:** Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) -  
Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #10:** Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) -  
Steinschlag - erneuern




**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -  
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Grevenbroich  
Industriestr. 21  
41516 Grevenbroich

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Grevenbroich  
Industriestr. 21  
41516 Grevenbroich

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #12:** Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #13:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #13:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #13:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #14:** Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #14:** Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #14:** Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #14:** Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Grevenbroich  
Industriestr. 21  
41516 Grevenbroich

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #14:** Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #14:** Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #14:** Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #15:** Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #15:** Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #15:** Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort  
Holman Grevenbroich  
Industriestr. 21  
41516 Grevenbroich

Empfänger  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #15:** Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren




**Beschädigung #15:** Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #15:** Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #15:** Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #15:** Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #15:** Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Grevenbroich  
Industriestr. 21  
41516 Grevenbroich

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #15:** Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #15:** Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #15:** Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #15:** Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren