



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	PF -MC 269
Berichtsnummer :	0000000841870-DE968		
Referenznummer:	30946921		

Fahrzeugdaten

Alfa Romeo Stelvio (630)(2017->) Quadrifoglio Q4

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	ZARPAHEV4L7C88527	Laufleistung abgelesen:	40581 km
Erstzulassung / Baujahr:	03.08.2021 / 2020	Besichtigungsdatum/-ort:	13.05.2025 71634 Ludwigsburg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	2891 ccm / 375 kW (510 PS) COLORE ESTERNO (Nero Vulcano, Metallic)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	01.2026 / 01.2026
Polster Art:	Leder/Alcantara	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.





Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Pirelli	255/45/R20/101W 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	255/45/R20/101W 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Pirelli	285/40/R20/104W 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	285/40/R20/104W 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	-
2. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	285/40/R20/104W 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Pirelli	285/40/R20/104W 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	255/45/R20/101W 4 mm
1. Achse - links / Zust.	Pirelli	255/45/R20/101W 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Giermomentkontrolle (AYC)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- ASSISTENT-PAKET 1
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel schwarz, glänzend
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (AFS)
- Bremsanlage: Brembo
- Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik Warnblinkanlage)
- Dynamic Steering Torque (DST)
- Einstiegsleisten (Aluminium) mit Logo
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturenbrett und Türverkleidungen in Leder
- Auspuffanlage 2-flutig
- Außenspiegel Anthrazit
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent (HBA / EBA)
- Bremssättel eloxiert
- Einparkhilfe elektronisch vorn und hinten
- Elektron. Bremskraftverteiler (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Alfa Romeo D.N.A.-Fahrerassistenz-System
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung (FCW)



- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (LDW)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten dunkel getönt
- Infotainment-Center mit 7 "Farbdisplay
- Innenausstattung: Interieur dunkel, Dachsäule und Dachhimmel in schwarz
- Innenausstattung: Rahmen der Armaturentafel und Türverkleidung in Carbon-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless-Entry
- Kopf-Airbag-System
- Kurvenbremskontrolle (CBC / ESBS)
- Lenkrad (Sport/Leder, unten abgeflacht - Quadrifoglio)
- Lenkrad mit Multifunktion für Audio- / Telefonbedienung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- LM-Felgen vorne/hinten: 9x20 / 10x20 (Classico)
- Motor 2,9 Ltr. - 375 kW V6 KAT
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Radnabenabdeckungen
- Regen-Bremsassistent (RBA)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder perforiert
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag
- Servolenkung (Aktivlenkung)
- Sitze vorn mit elektr. verstellbaren Seitenwangen
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrwerk Aktiv mit elektronischer Stoßdämpferregelung (Active Suspension)
- Fensterrahmen schwarz
- Frontgrill Anthrazit
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: UConnect 3D Nav (Farbbildschirm 8,8")
- Innenausstattung: Interieurleisten Carbon
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Motor-Schleppmoment-Regler (MSR / EDC)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2818 mm
- Reifen vorn/hinten: 255/45 R20 ..W / 285/40 R20 ..W
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schienensystem im Kofferraum
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitze vorn elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzfläche vorn neigungsverstellbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sperrdifferential (Q2) • Sportsitze Leder / Mikrofaser / Alcantara • Start/Stop-Anlage • Stoßfänger vorn und hinten im Quadrifoglio-Design • Türgriffe regionale Aluminium-Optik • Uni-Lackierung Alfa-Rot • USB-Anschluss • Vehicle-Dynamic-Control (ESP / VDC) • Wegfahrsperrung (elektronisch) | <ul style="list-style-type: none"> • Sport-Auspuffanlage • Start-Stop-Knopf • Steckdose 230V im Kofferraum • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung • Unterfahrschutz hinten • USB-Anschluss im Fond • Warnanlage für Sicherheitsgurte • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Panoramadach / Ausstelldach (Glas) • Bremssättel Rot lackiert | <ul style="list-style-type: none"> • Sound-System Harman-Kardon • Lenkrad (Sport / Alcantara, unten abgeflacht - Quadrifoglio) |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut unreparierte Unfallschäden festgestellt.
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Lackieren
2.	Stoßfänger Hinten	Riss	Siehe Kalkulation
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Fußraum Innenraum links vorne	Verschmutzt	Reinigen
4.	Wartung überzogen /fehlt - Wertminderung	Nicht In Ordnung	
5.	Wartung	Fällig	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole



Schlüssel



Schlüssel



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Riss - Siehe Kalkulation



3. Fußraum Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen