

Voertuig gegevens

Chassisnr.	TMAJD811B NJ113769	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	R0-87-DF	Model	TUCSON 1.6 T-GDI HEV Comfort Automaat 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	05-08-2022	Bouwjaar	2022	Kleur	Wit Lak
Km stand	198 858 km	Cylinderinhoud	1598	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	02-06-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Michelin 215/65/17 Zomer 6.0 mm			Michelin 215/65/17 Zomer 6.0 mm	
Michelin 215/65/17 Zomer 5.0 mm			Michelin 215/65/17 Zomer 5.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Scherf

Positie

Linksvoor

Type

Roest

Omvang

Diameter (mm) > 4

Bewerking

Herstellen

5



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

Interieur schade

2



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

● ● ●

3



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

● ● ●

4



Onderdeel	Ander interieuronderdeel
Positie	-
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

●

gerookt in voertuig

Overige schade

6



Onderdeel	Schadevaststelling
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info